

บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยเจ้าของงบประมาณ กข.

แผนจัดหากลุ่มงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ข. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
1	900	<p>กข. ดำเนินการ</p> <p>รายการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน</p> <p>รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6X4 ISUZU / FXZ77QDTH</p> <p>หมายเลข ทบ.33069 หมายเลขงาน HD-630-64-OS ของหน่วย ช.พัน.51</p> <p>1.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแหวนลูกสูบ - เปลี่ยนลูกสูบ - เปลี่ยนปลอกสูบ - เปลี่ยนแบร้งก้านสูบ - เปลี่ยนแบร้งเมนกันรุน,แบร้งเมน - เปลี่ยนวาล์วไอดี - เปลี่ยนวาล์วไอเสีย - เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี - เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย - เปลี่ยนปั๊มหั่นสูบ - เปลี่ยนประกับเพลาราวล้น - เปลี่ยนออยคูลเลอร์ - เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL - เปลี่ยนสายพาน - เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ 	<p>ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม</p> <p>แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.</p>	<p>ชุด</p> <p>ลูก</p> <p>ลูก</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p>	<p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>215,900</p>	<p>215,900</p>				

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง - ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง - ซ่อม และทดสอบหัวฉีด - เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง - ซ่อมปั้มลม 		ชุด	1						
		1.2 ระบบระบายความร้อน <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด - เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง - เปลี่ยนหม้อพักน้ำ - เปลี่ยนวาล์วน้ำ - ซ่อมปั้มน้ำ 	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1	30,500	30,500				
		1.3 ระบบเบรก <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนผ้าเบรก - เปลี่ยนวาล์วปั้มเบรกเท้า - ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง - ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์ - เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง 		ชุด	1	60,500	60,500				
		1.4 ระบบคลัทช์ <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแผ่นคลัทช์ - ซ่อมชุดจานกดคลัทช์ - เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์ - เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์ - ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน 		ชุด	1	71,700	71,700				
				ตัว	6						
				หัว	1						
				ตัว	1						
				ลูก	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				เส้น	4						
				แผ่น	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ลูก	1						
				ตัว	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						
		- เปลี่ยนฟลายวีล		ชุด	1						
		1.5 ระบบเกียร์				116,500	116,500				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซิลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดซิงโครเม็ท	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมชุดก้ามปูเกียร์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนหัวคั่นเกียร์ HI - LOW		ชุด	1						
		1.6 ระบบไฟฟ้า				24,100	24,100				
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหน้า		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟท้าย		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรีบนหลังคา		ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแตร		ลูก	1						
		1.7 ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		1.8 อื่นๆ				4,000	4,000				
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1						
		รวมเงิน					558,200	มี.ค. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
2		รถปั้นจั่น 20 ตัน TADANO / TR200EX หมายเลข ทบ.30789 หมายเลขงาน HD-493-64-OS ของหน่วย ร้อย.ช.ชบร.หนัก - ระบบไฟฟ้า - เปลี่ยน MULTI PROTECTION VALVE - เปลี่ยน PRESSURE TRANSDUCER - เปลี่ยน FUSE 2 AMP - เปลี่ยน FUSE 10 AMP - เปลี่ยน ANGLE SENSOR รวมเงิน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	2	441,800	441,800				
				ชุด	2						
				ชุด	2						
				ชุด	2						
				ชุด	1						
							441,800	มี.ค. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รายการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน เป็นเงินทั้งสิ้น					1,000,000				

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.ท.

(กฤดิพนธ์ หลาวเพชร)

หน.กทบ.กช.

ก.พ. 65

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ)

ผอ.กปช.กช.

ก.พ. 65

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อนวัช พจนวรวงษ์)

ผอ.กทบ.กช.

ก.พ. 65