

บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยเจ้าของงบประมาณ กช.

แผนจัดหากลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมบำรุง รายการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ	
1	900	กช. ดำเนินการ										
		การซ่อมบำรุง										
		รายการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน										
		รถไถยกตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา (แขนยาว) KOMATSU แบบ PC200-7SLF										
		หมายเลข ทบ.33019 หมายเลขงาน HD-607-63-OS ของหน่วย ช.11 พัน.602										
		1.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL					225,900	225,900				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ			ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ			ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน			ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี			ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย			ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี			ชุด	6						
- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย			ชุด	6								
- เปลี่ยนปั๊มหั่นสูบ			ชุด	6								
- เปลี่ยนปั๊มหั่นเพลาารวลิ้น			ชุด	1								
- เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่อง			ชุด	1								
- เปลี่ยนออยคูลเลอร์			ชุด	1								

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมเทอร์โบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ตัว	1						
		<b>1.2 ระบบระบายความร้อน</b>	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			31,500	31,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		<b>1.3 ระบบไฮดรอลิค</b>				189,000	189,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลมือ		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		<b>1.4 ระบบไฟฟ้า</b>				203,900	203,900				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมกล่องควบคุม		ชุด	1						
		- ซ่อมจอควบคุม		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์คันเร่ง พร้อมอุปกรณ์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปัดน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	2						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		<b>1.5 หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ</b>				34,500	34,500				
		- เปลี่ยนกระจกที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อก		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
2		1.6 ปุ้งกี				95,500	95,500	ต.ค. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.
		- เปลี่ยนปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสลักปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกันไขปุ้งกี		ชุด	1						
		1.7 ระบบควบคุมอุณหภูมิ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม			50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		1.8 ฟันสี				40,000	40,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		1.9 อื่นๆ				18,000	18,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง		ชุด	1						
- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1								
- ซ่อมฝาปิดข้าง		บาน	1								
- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1								
	รวมเงิน					888,300					
	รถบดหินตัดเหล็ก (สายพาน) KOMATSU แบบ PC220LC-6										
	หมายเลข ทบ.29023 หมายเลขงาน HD-608-63-OS ของหน่วย ช.11 พัน.111										
	2.1 ระบบเครื่องยนต์				83,500	83,500					
	- ซ่อมเทอร์โบ			ชุด	1						
	- เปลี่ยนสายพาน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม		ชุด	1						
	- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.		ชุด	1						
	- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ			ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		<b>2.2 ระบบระบายความร้อน</b>				31,500	<b>31,500</b>				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		<b>2.3 ระบบไฮดรอลิค</b>	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			348,000	<b>348,000</b>				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลมือ		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		- ซ่อมหัวกระแทะคอนกรีต		ชุด	1						
		<b>2.4 ระบบไฟฟ้า</b>				192,400	<b>192,400</b>				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนสวิทซ์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมกล่องควบคุม		ชุด	1						
		- ซ่อมจอควบคุม		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์คันเร่ง พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทซ์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ขำรูด	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		<b>2.5 หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ</b>				34,500	<b>34,500</b>				
		- เปลี่ยนกระจกที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค		ชุด	1						
		<b>2.6 พ่นสี</b>				40,000	<b>40,000</b>				
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		<b>รวมเงิน</b>					<b>729,900</b>	ต.ค. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
3		เครื่องกลึงติดตั้งพื้น WONSEN แบบ CM400XL หมายเลข S/N : 952029 หมายเลขงาน HD-609-63-OS ของหน่วย ร้อย.ช.ชบร.หนัก - ระบบกลึง				160,500	160,500				
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิตช์ที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดเฟืองหลัก	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดเฟืองรอง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมชุดระบบไฟฟ้า		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดหัวจับ		หัว	1						
		- ซ่อมชุดหล่อลิ้น		ชุด	1						
		รวมเงิน					160,500	ต.ค. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.
4		เครื่องกลึงติดตั้งพื้น WONSEN แบบ CM400XL หมายเลข S/N : 952031 หมายเลขงาน HD-610-63-OS ของหน่วย ร้อย.ช.ชบร.หนัก - ระบบกลึง				186,300	186,300				
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิตช์ที่ชำรุด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดเฟืองหลัก	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดเฟืองรอง		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดตัดเบรก		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดระบบไฟฟ้า		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดหัวจับ		หัว	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
5		- ซ่อมชุดตัดอัตโนมัติ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1	35,000		ต.ค. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.
		- ซ่อมชุดหล่อลิ้น	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		รวมเงิน					186,300				
		รถไถยกตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา (แขนยาว) KOMATSU แบบ PC220-6									
		หมายเลข ทบ.30322 หมายเลขงาน HD-611-63-OS ของหน่วย ช.พัน.9 พล.ร.9									
		- ระบบเครื่องยนต์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม				35,000				
		- ซ่อมเทอร์โบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		รวมเงิน					35,000	ต.ค. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,000,000				

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.ท.

( กฤติพจน์ หลาวเพชร )

หน.กทบ.กช.

ก.ย. 63

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

( อธิคม ชื่อสัตย์ )

ผอ.กปช.กช.

ก.ย. 63

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

( อนวัช พจนวรพงษ์ )

ผอ.กทบ.กช.

ก.ย. 63