

บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยเจ้าของงบประมาณ กช.

แผนจัดหากลุ่มงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมยุทโธปกรณ์ สาย ช (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติดำเนินการ	วันขออนุมัติจัดหา	ระยะเวลาส่งมอบ	หมายเหตุ
1	900	<p>กช. ดำเนินการ</p> <p>รายการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช. รถปั้นจั่น 20 ตัน GROVE แบบ RT422</p> <p>หมายเลข ทบ.76176 หมายเลขงาน HD-604-63-OS ของหน่วย ช.พัน.51</p> <p>1.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแหวนลูกสูบ - เปลี่ยนลูกสูบ - เปลี่ยนปลอกสูบ - เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ - เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน - เปลี่ยนวาล์วไอดี - เปลี่ยนวาล์วไอเสีย - เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี - เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย - เปลี่ยนปั๊วก้านสูบ - เปลี่ยนปั๊วเพลาราวลัน - เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL - เปลี่ยนสายพาน - เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ - เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ 	<p>ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม</p> <p>แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.</p>	ชุด	4	158,100	158,100				
				ลูกลูก	4						
				ลูกลูก	4						
				ชุด	4						
				ชุด	1						
				ชุด	4						
				ชุด	4						
				ชุด	4						
				ชุด	4						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	4						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		1.2 ระบบระบายความร้อน				30,500	30,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		1.3 ระบบไฮดรอลิก				494,000	494,000				
		- ซ่อมกระบอกไฮดรอลิกบูม		ชุด	1						
		- ซ่อมกระบอกไฮดรอลิกขากด - ขายึด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกระบอกบังคับลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด		ชุด	1						
		1.4 ระบบไฟฟ้า				246,900	246,900				
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า - หลัง		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- ซ่อมแผงซีพียู		ชุด	1						
		- ซ่อมแผงอนาล็อก		ชุด	1						
		- ซ่อมแผงอินพุช-เอาพุช		ชุด	1						
		- ซ่อมสวิทช์ตัดรอกเล็ก		ชุด	1						
		- ซ่อมสวิทช์ตัดรอกใหญ่		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
2		1.5 ระบบลม				136,900	136,900	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.
		- ซ่อมระบบหม้อลมเบรก		ชุด	2						
		- ซ่อมระบบวาล์วเบรกตัวรถ		ชุด	1						
		- ซ่อมระบบสายลมข้อต่อลม		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มลม		ลูก	1						
		1.6 ระบบควบคุมอุณหภูมิ		60,000	60,000						
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิหัวแก๊งบน-ล่าง		ชุด	1						
		1.7 พ่นสี		40,000	40,000						
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	คัน	1						
		1.8 อื่นๆ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	229,700	229,700						
		- เปลี่ยนสายสลิงรอกใหญ่		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายสลิงรอกเล็ก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรอกประคองสายสลิง		ตัว	3						
		- เปลี่ยนชุดใบปัดน้ำฝนบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ชำรุด		ชุด	1						
รวมเงิน		1,396,100	1,396,100								
รถไถยกตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา HITACHI แบบ EX200											
หมายเลข ทบ.23100 หมายเลขงาน HD-590-63-OS ของหน่วย ช.พัน.51											
2.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL		215,900	215,900								
- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6								
- เปลี่ยนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	6								
- เปลี่ยนปลอกสูบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	6								
- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ		ชุด	6								
- เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน		ชุด	1								

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลลาราวลีน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่อง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมเทอร์โบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2.2 ระบบระบายความร้อน				31,500	31,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		2.3 ระบบไฮดรอลิค				189,000	189,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลมือ		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		2.4 ระบบไฟฟ้า	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			68,450	68,450				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเก้จวัดที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		2.5 หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				34,500	34,500				
		- เปลี่ยนกระจกที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมผ้าถูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค		ชุด	1						
		2.6 ปุ้งกี				44,500	44,500				
		- ซ่อมปุ้งกีทั้งลูก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนนมมุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนฟืนปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสลักปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชปุ้งกี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกันไขปุ้งกี	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		2.7 ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		2.8 ฟันสี				40,000	40,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		2.9 อื่นๆ				16,000	16,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดข้าง		บาน	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		รวมเงิน					689,850	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
3		รถบดล้อยางขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 9 ล้อ 9 ตัน SINGTHAI แบบ RRT-9-10T หมายเลข ทบ.30791 หมายเลขงาน HD-591-63-OS ของหน่วย ช.พื้นที่.51									
		3.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL				145,300	145,300				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	4						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	4						
		- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	4						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	4						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	4						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	4						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนบูชเพลาราวล้น		ชุด	1						
		- ซ่อมเทอร์โบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกลอกตันสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อมหัวฉีด		หัว	4						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		3.2 ระบบระบายความร้อน				9,800	9,800				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		3.3 ระบบเบรก				23,500	23,500				
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	2						
		- เปลี่ยนแม่ปั้มเบรกตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหลัง		ตัว	4						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		3.4 ระบบคลัทช์				12,200	12,200				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		3.5 ระบบเกียร์				50,400	50,400				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดซิงโครเม็ท		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดก้ามปูเกียร์		ชุด	1						
		3.6 ระบบไฮดรอลิค				16,000	16,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกเลี้ยว		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มพวงมาลัย พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		3.7 ระบบไฟฟ้า				25,900	25,900				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเก้จวัดที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า - หลัง		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเบรกทั้งชุดพร้อมไฟเลี้ยว	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา พร้อมสวิทช์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	4						
		- เปลี่ยนรีเลย์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		3.8 พ่นสี				25,000	25,000				
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		3.9 อื่นๆ				36,000	36,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างหลังด้านซ้าย,ขวา		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้าหลังคากันความร้อน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งทั้งชุด		ชุด	1						
		- ซ่อมราวกันตก		ชุด	1						
		- ซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่อยางปั้มน้ำ		ชุด	2						
		- ซ่อมท่อฉีดน้ำที่ล้อ		ชุด	2						
		- ซ่อมแผ่นชุดดิน		ชุด	1						
		รวมเงิน					344,100	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
4		รถบ.เทท้าย 10 ตัน 6X4 NISSAN แบบ CWM454MHRE หมายเลข ทบ.22355 หมายเลขงาน HD-592-63-OS ของหน่วย ช.พัน.51 4.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL									
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูช้ก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชั้เพลาราวลัน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- ซ่อมปั้มลม		ลูก	1						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
						289,700	289,700				

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		4.2 ระบบระบายความร้อน				32,500	32,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		4.3 ระบบเบรก				57,000	57,000				
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแม่ปั้มเบรกตัวบน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง		เส้น	4						
		4.4 ระบบคลัทช์				33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						
		4.5 ระบบไฮดรอลิค				50,000	50,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกยกดรัม		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมปั๊ม PTO พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		4.6 ระบบช่วงล่าง				36,000	36,000				
		- เปลี่ยนโช้คอัพหน้า		ตัว	2						
		- เปลี่ยนลูกยางรับแรงบิด		ลูก	12						
		- เปลี่ยนซีลล้อหน้า - หลัง		ชุด	6						
		4.7 ระบบไฟฟ้า				214,100	214,100				
		- เปลี่ยนกล่องควบคุม		ลูก	1						
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหน้า	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟท้าย		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรีบนหลังคา		ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแตร		ลูก	1						
		4.8 หัวเก็งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรูฝ้าป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		- ซ่อมประตูห้องพลขับ พร้อมอุปกรณ์		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ - ผู้ช่วยพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะหลัง (เบาะเสริม)		ตัว	1						
		4.9 ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ			
5		4.10 พ่นสี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	คัน	1	35,000	35,000	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.			
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน												
		4.11 อื่นๆ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	4,000	4,000							
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง												
		รวมเงิน										841,000		
		รถถากถางบังคับวิทยุ KOMATSU แบบ D65AR-8										238,500	238,500	
		หมายเลข ทบ.12274 หมายเลขงาน HD-593-63-OS ของหน่วย รร.ช.กช.												
		5.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL												
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ												
		- เปลี่ยนลูกสูบ												
		- เปลี่ยนปลอกสูบ												
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ												
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน												
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี												
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย												
- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี														
- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย														
- เปลี่ยนปั๊วก้านสูบ														
- เปลี่ยนปั๊วเพลาราวล้น														
- เปลี่ยนออยคูลเลอร์														
- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL														
- เปลี่ยนสายพาน														
- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ														
- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ														

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั๊มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		5.2 ระบบระบายความร้อน				50,000	50,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	112,100	112,100				
		5.3 ระบบไฮดรอลิค									
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		5.4 ระบบเกียร์ทดส่งกำลัง				147,700	147,700				
		- เปลี่ยนแผ่นฟีด-ลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลและประเก็นกันน้ำมัน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดคอนโทรลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มเกียร์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
6		5.5 ระบบไฟฟ้า	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			296,500	296,500	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมกล่องควบคุมชุดรีโมท		ชุด	1						
		- ซ่อมตัวบังคับรีโมท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		5.6 ใบมีด			60,000	60,000					
		- ซ่อมโครงใบมีด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนมุมใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		5.7 พ่นสี			35,000	35,000					
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		5.8 อื่นๆ			15,500	15,500					
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
- ซ่อมโครงหลังคา	ชุด	1									
- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์	บาน	1									
รวมเงิน		955,300									
รถราดน้ำ 6,000 ลิตร ISUZU แบบ FTR113											
หมายเลข ทบ.11009 หมายเลขงาน HD-594-63-OS ของหน่วย ช.1 พัน.52 รอ.											
6.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL		207,900	207,900								
- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6								
- เปลี่ยนลูกสูบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	6								
- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6								

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนเบรังก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนเบรังก้านรูน,เบรังก้าน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนประกับเพลาารวาล์ว		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		- ซ่อมปั้มลม		ลูก	1						
		6.2 ระบบระบายความร้อน				31,000	31,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		6.3 ระบบเบรก				49,500	49,500				
		- ซ่อมแม่ปั้มเบรกบน		ตัว	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก		ลูก	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	1						
		- ซ่อมเบรกมือพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		6.4 ระบบคลัทช์				33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						
		6.5 ระบบส่งน้ำ				35,000	35,000				
		- ซ่อมปั้มเกียร์ฝักพร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		- ซ่อมปั้มดูดน้ำ		ลูก	1						
		6.6 ระบบไฟฟ้า				53,000	53,000				
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไฟหน้าซ้าย-ขวา		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้าซ้าย-ขวา พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟท้าย		ชุด	2						
		- เปลี่ยนแตร		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		6.7 ถังน้ำ		ลูก	1	110,500	110,500				
		- ซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำฝน-ใบปิดพร้อมอุปกรณ์									
		- ซ่อมถังน้ำ พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วปิด-เปิดน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนปะเก็นยางท่อทางน้ำเข้า-ออก		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดราวจับด้านหลัง		ชุด	1						
		6.8 หัวแก๊สและอุปกรณ์ภายในห้องพลซัฟ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม			39,000	39,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	บาน	2						
		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรงผ้าป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		- ซ่อมประตูห้องพลซัฟ พร้อมอุปกรณ์		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลซัฟ - ผู้ช่วยพลซัฟ		ชุด	1						
		- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ขวา - ซ้าย		ชุด	2						
		6.9 ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		6.10 ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		6.11 อื่นๆ				16,700	16,700				
		- ซ่อมกันชนหน้า		ชุด	1						
		- เปลี่ยนยางกันโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสียพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		รวมเงิน					661,300	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
7		รถไถยกตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา CATERPILLAR แบบ E200B หมายเลข ทบ.30676 หมายเลขงาน HD-595-63-OS ของหน่วย ช.พื้นที่ 1 พล.1 รอ. 7.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL				309,100	309,100				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลรารวลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่อง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มส่งน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อมหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมเหล็กปรับหัวฉีด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนปลอกหัวฉีด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนฝาสูบ		ลูก	1						
		7.2 ระบบระบายความร้อน				31,500	31,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		7.3 ระบบไฮดรอลิก				189,000	189,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิกทั้งระบบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มนไฮดรอลิก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ็อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิก		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลมือ		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		7.4 ระบบเครื่องล่าง				188,000	188,000				
		- เปลี่ยนล้อยกคสายพาน		ลูก	14						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ		ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน๊อต		ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก		ชุด	2						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		7.5 ระบบไฟฟ้า				60,300	60,300				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ขั้วรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		7.6 หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				27,000	27,000				
		- เปลี่ยนกระจกที่ขั้วรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค		ชุด	1						
		7.7 ปุ้งกี				34,500	34,500				
		- ซ่อมปุ้งกีทั้งลูก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนนมปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนฟันปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสลักปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกันไขปุ้งกี		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ												
8		7.8 ระบบควบคุมอุณหภูมิ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	50,000	50,000	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.												
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน																					
		7.9 พ่นสี										ชุด	1	40,000	40,000								
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน																					
		7.10 อื่นๆ														ชุด	1	18,000	18,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง																					
		- ซ่อมท่อไอเสีย																					
		- ซ่อมฝาปิดข้าง																					
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์																					
		รวมเงิน																				947,400	
		รถปั่นจั่น 20 ตัน TADANO แบบ AR250E																					
		หมายเลข ทบ.27803 หมายเลขงาน HD-596-63-OS ของหน่วย ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.																					
8.1 ระบบเครื่องยนต์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	49,500	49,500																		
- เปลี่ยนสายพาน																							
- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ																							
- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ																							
- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง																							
- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง																							
- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด																							
- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง																							
8.2 ระบบระบายความร้อน						ชุด	1	30,500	30,500														
- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด																							
- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง																							

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ - เปลี่ยนวาล์วน้ำ - ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		8.3 ระบบไฮดรอลิก		ชุด	1						
		- ซ่อมกระบอกไฮดรอลิกขาด - ขายึด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกระบอกบังคับลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลหลอดแก้วเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันไฮดรอลิก		ตัว	1						
		- ซ่อมระบบท่อทางไฮดรอลิก	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิก	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		8.4 ระบบไฟฟ้า									
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า - หลัง		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- ซ่อมกล่องคอนโทรลเลอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมแผงซีพียู		ชุด	1						
		- ซ่อมสวิทช์ตัดรอกเล็ก		ชุด	1						
		- ซ่อมสวิทช์ตัดรอกใหญ่		ชุด	1						
		8.5 ระบบลม									
		- ซ่อมระบบหม้อลมเบรก		ชุด	2						
		- ซ่อมระบบวาล์วเบรกตัวรถ		ชุด	1						
		- ซ่อมระบบสายลมข้อต่อลม		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้ลม		ลูก	1						
		- ซ่อมถังสะสมแรงดัน		ตัว	1						
		- เปลี่ยนซีลห้องเฟืองขับ		ตัว	1						
						433,000	433,000				
						280,400	280,400				
						212,000	212,000				

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
9		- ซ่อมระบบวาล์วลมเชพดี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1			พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.
		8.6 ระบบควบคุมอุณหภูมิ				60,000	60,000				
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิหัวแก้งบน-ล่าง		ชุด	1						
		8.7 ฟันสี				40,000	40,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		8.8 อื่นๆ				229,700	229,700				
		- เปลี่ยนสายสลิงรอกใหญ่		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายสลิงรอกเล็ก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรอกประคองสายสลิง		ตัว	3						
		- เปลี่ยนชุดใบปัดน้ำฝนบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ชำรุด		ชุด	1						
		รวมเงิน				1,335,100					
		รถไถยกตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา KOMATSU แบบ PC200-5									
		หมายเลข ทบ.36373 หมายเลขงาน HD-597-63-OS ของหน่วย ช.พัน.9 พล.ร.9									
9.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL			200,400	200,400							
- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	ชุด	6									
- เปลี่ยนลูกสูบ	ลูก	6									
- เปลี่ยนปลอกสูบ	ลูก	6									
- เปลี่ยนแบร้งก้านสูบ	ชุด	6									
- เปลี่ยนแบร้งเมนกันรุน,แบร้งเมน	ชุด	1									
- เปลี่ยนวาล์วไอดี	ชุด	6									
- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	ชุด	6									
- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี	ชุด	6									
- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย	ชุด	6									

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ	
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนบูชก้านสูบ - เปลี่ยนประกับเพลาราวลื่น - เปลี่ยนออยคูลเลอร์ - เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL - เปลี่ยนสายพาน - เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ - เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง - ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง - ซ่อม และทดสอบหัวฉีด - เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง 	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ลูกรอก	1							
				หัว	6							
				ตัว	1							
		9.2 ระบบระบายความร้อน				31,500	31,500					
		<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด - เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง - เปลี่ยนหม้อพักน้ำ - เปลี่ยนวาล์วน้ำ - ซ่อมปั้มน้ำ 		ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
		9.3 ระบบไฮดรอลิค				189,000	189,000					
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ - เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด - ซ่อมปั้มไฮดรอลิค - เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย - เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค - ซ่อมคอนโทรลมือ 		ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							
				ชุด	1							

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		9.4 ระบบเครื่องล่าง				188,000	188,000				
		- เปลี่ยนล้อยกตสายพาน		ลูก	14						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ		ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน็อต	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	2						
		9.5 ระบบไฟฟ้า				68,400	68,400				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปัคน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดฟิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		9.6 หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				34,500	34,500				
		- เปลี่ยนกระจกที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค		ชุด	1						
		9.7 ปุ้งกี				44,500	44,500				
		- ซ่อมปุ้งกีทั้งลูก	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนนมมปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนฟันปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสลักปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกันไขปุ้งกี		ชุด	1						
		9.8 ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		9.9 ฟันสี				40,000	40,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		9.10 อื่นๆ				16,000	16,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดข้าง		บาน	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		รวมเงิน					862,300	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
10		รถปั้นจั่น 20 ตัน TADANO แบบ AR250E หมายเลข ทบ.27802 หมายเลขงาน HD-598-63-OS ของหน่วย ช.พัน.3 พล.ร.3									
		10.1 ระบบเครื่องยนต์				49,500	49,500				
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั๊มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	หัว	6						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	1						
		10.2 ระบบระบายความร้อน				30,500	30,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ชุด	1						
		10.3 ระบบไฮดรอลิค				593,000	593,000				
		- ซ่อมกระบอกไฮดรอลิคบูม		ชุด	1						
		- ซ่อมกระบอกไฮดรอลิคขากด - ขายึด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกระบอกบังคับลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลหลอดแก้วเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค		ตัว	1						
		- ซ่อมระบบท่อทางไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ลูก	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		10.4 ระบบไฟฟ้า				366,900	366,900				
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า - หลัง		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- ซ่อมกล่องคอนโทรลเลอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมแผงซีพียู		ชุด	1						
		- ซ่อมแผงอนาล็อก		ชุด	1						
		- ซ่อมแผงอินพุท-เอาพุท		ชุด	1						
		- ซ่อมสวิทช์ตัดรอกเล็ก		ชุด	1						
		- ซ่อมสวิทช์ตัดรอกใหญ่	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		10.5 ระบบลม	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			212,000	212,000				
		- ซ่อมระบบหม้อลมเบรก		ชุด	2						
		- ซ่อมระบบวาล์วเบรกตัวรถ		ชุด	1						
		- ซ่อมระบบสายลมข้อต่อลม		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มลม		ลูก	1						
		- ซ่อมถังสะสมแรงดัน		ตัว	1						
		- เปลี่ยนซีลห้องเฟืองขับ		ตัว	1						
		- ซ่อมระบบวาล์วลมเซฟตี้		ชุด	1						
		10.6 ระบบควบคุมอุณหภูมิ				60,000	60,000				
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิหัวแก๊งบน-ล่าง		ชุด	1						
		10.7 พ่นสี				40,000	40,000				
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		10.8 อื่นๆ				229,700	229,700				
		- เปลี่ยนสายสลิงรอกใหญ่		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายสลิงรอกเล็ก		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ		
11		- เปลี่ยนรอกประกอบสายสลิง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	3			พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.		
		- เปลี่ยนชุดใบปัดน้ำฝนบน-ล่าง		ชุด	1								
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ชำรุด		ชุด	1								
				รวมเงิน					1,581,600				
				รถเกี่ย CHAMPION แบบ 710A-3									
				หมายเลข ทบ.30740 หมายเลขงาน HD-599-63-OS ของหน่วย ช.พัน.6 พล.ร.6									
				11.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL				243,300	243,300				
				- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
				- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
				- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
				- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ		ชุด	6						
				- เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน		ชุด	1						
				- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
				- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
				- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
				- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
				- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลาราวลัน	ชุด	1									
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์	ชุด	1									
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL	ชุด	1									
		- เปลี่ยนสายพาน	ชุด	1									
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ	ชุด	1									
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ	ชุด	1									
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	ชุด	1									

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อม และทดสอบปั๊มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		11.2 ระบบระบายความร้อน				37,000	37,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ตัว	1						
		11.3 ระบบไฟฟ้า				156,700	156,700				
		- ซ่อมไดชาร์จ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดกล่องควบคุมเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมโซลินอยด์เกียร์		ตัว	5						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่าง		ดวง	6						
		- เปลี่ยนชุดแตร		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟไซเรน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์		ตัว	9						
		11.4 ระบบไฮดรอลิค				149,500	149,500				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ็อย		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค		ลูก	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		11.5 ระบบเกียร์				172,500	172,500				
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแผ่นฝืด-ลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนรองรับเพลากีเยอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		11.6 ระบบเบรก				30,000	30,000				
		- เปลี่ยนแผ่นฝืด-ลิ้น		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มเบรก	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ตัว	1						
		11.7 ระบบคลัทช์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			71,500	71,500				
		- เปลี่ยนแผ่นฝืด-ลิ้น คลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ตัว	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์บน		ตัว	1						
		- เปลี่ยนกระบอกคลัทช์		ตัว	1						
		11.8 พ่นสี				35,000	35,000				
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		11.9 อื่นๆ				10,600	10,600				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		รวมเงิน					906,100	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติดำเนินการ	วันขออนุมัติจัดหา	ระยะเวลาส่งมอบ	หมายเหตุ
12		รถไถยกตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา HITACHI แบบ ZX200 หมายเลข ทบ.22906 หมายเลขงาน HD-600-63-OS ของหน่วย ช.2 พัน.201 12.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL				190,900	190,900				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลรารวลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่อง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		12.2 ระบบระบายความร้อน				31,500	31,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		12.3 ระบบไฮดรอลิก				140,000	140,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิกทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มนไฮดรอลิก	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิก		ชุด	1						
		12.4 ระบบเครื่องล่าง				378,000	378,000				
		- ซ่อมแตรค (เปลี่ยนสลัก พร้อมกลับบู๊ช)		เส้น	2						
		- เปลี่ยนล้อกดสายพาน		ลูก	14						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ		ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน๊อต		ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแตรค		ชุด	2						
		12.5 ระบบไฟฟ้า				80,450	80,450				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทซ์ไฟส่องสว่างที่ซำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ซำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปัคน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ซำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	2						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		12.6 หัวแก่งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			34,500	34,500				
		- เปลี่ยนกระจกที่ซำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค		ชุด	1						
		12.7 ปุ้งกี				44,500	44,500				
		- ซ่อมปุ้งกีทั้งลูก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนนมปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนฟันปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสลักปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกันไขปุ้งกี		ชุด	1						
		12.8 ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ					
13		12.9 พันสี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	คัน	1	40,000	40,000	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.					
		- พันสีใหม่ทั้งคัน														
		12.10 อื่นๆ														
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง	ชุด	1	6,500	6,500										
		- ซ่อมท่อไอเสีย	ชุด	1												
		รวมเงิน					996,350									
		รถเกลี่ย CHAMPION แบบ 710A														
		หมายเลข ทบ.13236 หมายเลขงาน HD-601-63-OS ของหน่วย ช.พัน.4 พล.ร.4														
		13.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL					273,300					273,300				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6											
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6											
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6											
		- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ		ชุด	6											
- เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน		ชุด	1													
- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6													
- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6													
- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6													
- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6													
- เปลี่ยนปั๊มหัก้านสูบ		ชุด	6													
- เปลี่ยนปั๊มหาลาราวลัน		ชุด	1													
- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1													
- ซ่อมเทอร์โบ		ชุด	1													
- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1													
- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1													

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		13.2 ระบบระบายความร้อน				37,000	37,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	1						
		13.3 ระบบไฟฟ้า				156,400	156,400				
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดกล่องควบคุมเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมโซลินอยด์เกียร์		ตัว	5						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่าง		ดวง	6						
		- เปลี่ยนชุดแดร		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทซ์ไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟไซเรน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์		ตัว	9						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		13.4 ระบบไฮดรอลิก				184,500	184,500				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิกทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิก		ลูก	1						
		- ซ่อมชุดคอนโทรลวาล์ว พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		13.5 ระบบเกียร์				172,500	172,500				
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแผ่นฝืด-ลื่น	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนรองรับเพลากีเยอร์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		13.6 ระบบเบรก				30,000	30,000				
		- เปลี่ยนแผ่นฝืด-ลื่น		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มเบรก		ตัว	1						
		13.7 ระบบคลัทช์				71,500	71,500				
		- เปลี่ยนแผ่นฝืด-ลื่น คลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ตัว	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์บน		ตัว	1						
		- เปลี่ยนกระบอกคลัทช์		ตัว	1						
		13.8 ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ	
14		13.9 อื่นๆ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	บาน	2	18,100	18,100	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.	
		- เปลี่ยนกระจกงมองข้างซ้าย-ขวา					ชุด					1
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1		978,300					
		- เปลี่ยนมูมิใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1							
		รวมเงิน										
		รถโกยตัดสายพาน 3/4 ลบ.หลา (แขนยาว) CATERPILLAR แบบ EL240B										
		หมายเลข ทบ.30801 หมายเลขงาน HD-602-63-OS ของหน่วย ช.พัน.8 พล.ม.1										
		14.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			254,100	254,100	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.	
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ					ชุด					6
		- เปลี่ยนลูกสูบ					ลูก					6
		- เปลี่ยนปลอกสูบ					ลูก					6
		- เปลี่ยนแบริงก้านสูบ					ชุด					6
		- เปลี่ยนแบริงเมนกันรุน,แบริงเมน					ชุด					1
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี					ชุด					6
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย					ชุด					6
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี					ชุด					6
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย					ชุด					6
		- เปลี่ยนปั๊วก้านสูบ					ชุด					6
		- เปลี่ยนปั๊วเพลาราวล้น					ชุด					1
		- เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่อง					ชุด					1
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์					ชุด					1
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL	ชุด	1								
		- เปลี่ยนสายพาน	ชุด	1								
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ	ชุด	1								

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มส่งน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อมหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		- ซ่อมเหล็กปรับหัวฉีด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนปลอกหัวฉีด		ลูก	1						
		14.2 ระบบระบายความร้อน				31,500	31,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ชุด	1						
		14.3 ระบบไฮดรอลิค				229,000	229,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ็อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลมือ		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		14.4 ระบบเครื่องล่าง				188,000	188,000				
		- เปลี่ยนล้อยอกดสายพาน		ลูก	14						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ		ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน็อต		ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก		ชุด	2						
		14.5 ระบบไฟฟ้า				72,300	72,300				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอรี่	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ชาร์จ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	2						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดฟิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		14.6 หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				27,000	27,000				
		- เปลี่ยนกระจกที่ชาร์จ		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค		ชุด	1						
		14.7 ปุ้งกี				24,500	24,500				
		- ซ่อมปุ้งกีทั้งลูก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนฟืนปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสลักปุ้งกี		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ							
15		- เปลี่ยนบูชปั๊งกี้	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	50,000	50,000	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.							
		- เปลี่ยนซีลกันไขปั๊งกี้		ชุด	1													
		14.8 ระบบควบคุมอุณหภูมิ																
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1	40,000	40,000											
		- พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน																
		14.9 ฟันสี																
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1	9,000	9,000											
		14.10 อื่นๆ																
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง		ชุด	1													
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1													
		รวมเงิน											925,400					
					รถโกยตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา SUMITOMO แบบ LS2800F2													
					หมายเลข ทบ.26614 หมายเลขงาน HD-603-63-OS ของหน่วย ช.พัน.5 พล.ร.5													
					15.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL								200,400	200,400				
					- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	ชุด	6											
		- เปลี่ยนลูกสูบ	ลูก	6														
		- เปลี่ยนปลอกสูบ	ลูก	6														
		- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ	ชุด	6														
		- เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน	ชุด	1														
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	ชุด	6														
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	ชุด	6														
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี	ชุด	6														
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย	ชุด	6														
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ	ชุด	6														

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนประกับเพลาราวลื่น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	1						
		15.2 ระบบระบายความร้อน				31,500	31,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		15.3 ระบบไฮดรอลิค				189,000	189,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลมือ		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		15.4 ระบบเครื่องล่าง				188,000	188,000				
		- เปลี่ยนล้อยกสายพาน		ลูก	14						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ		ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน็อต		ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก		ชุด	2						
		15.5 ระบบไฟฟ้า				68,400	68,400				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจ์วัดที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปัดน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดฟิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		15.6 หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				34,500	34,500				
		- เปลี่ยนกระจกที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติดำเนินการ	วันขออนุมัติจัดหา	ระยะเวลาส่งมอบ	หมายเหตุ			
16		15.7 ปุ้งกี	- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	44,500	862,300	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.		
			- ซ่อมปุ้งกีทั้งลูก		ชุด	1								
			- เปลี่ยนนมปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1								
			- เปลี่ยนฟันปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1								
			- เปลี่ยนสลักปุ้งกี		ชุด	1								
			- เปลี่ยนบูชปุ้งกี		ชุด	1								
			- เปลี่ยนซีลกันไขปุ้งกี		ชุด	1								
		15.8 ระบบควบคุมอุณหภูมิ											50,000	50,000
			- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1								
			พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน											
		15.9 ฟันสี											40,000	40,000
			- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1								
		15.10 อื่นๆ											16,000	16,000
			- เปลี่ยนกระจกมองข้าง		ชุด	1								
			- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1								
	- ซ่อมฝาปิดข้าง	บาน	1											
	- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์	บาน	1											
	รวมเงิน					862,300								
	รถบรรทุก 10 ตัน 6X4 NISSAN แบบ CWM430MHR													
	หมายเลข ทบ.26669 หมายเลขงาน HD-385-62-A ของหน่วย ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4													
	16.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL					218,700	218,700							
	- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6										
	- เปลี่ยนลูกสูบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	6										

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลรารวลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนประกันชุด OVERHAUL	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- ซ่อมปั้มลม		ลูก	1						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		16.2 ระบบระบายความร้อน					32,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		16.3 ระบบเบรก				57,000	57,000				
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแม่ปั้มเบรกตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง		เส้น	4						
		16.4 ระบบคลัทซ์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทซ์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทซ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทซ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทซ์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทซ์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทซ์		เส้น	1						
		16.5 ระบบเกียร์				104,500	104,500				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดชิงโครเม็ท		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดก้ามปูเกียร์		ชุด	1						
		16.6 ระบบไฮดรอลิค				50,000	50,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกยกดรัม		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊ม PTO พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		16.7 ระบบช่วงล่าง				43,200	43,200				
		- เปลี่ยนโช้คอัพหน้า		ตัว	2						
		- เปลี่ยนลูกยางรับแรงบิด		ลูก	12						
		- เปลี่ยนซีลล้อหน้า - หลัง		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกยางกันกระแทก		ลูก	4						
		- ซ่อมชุดประคองแหวนหลัง		ชุด	2						
		16.8 ระบบบังคับเลี้ยว	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			37,000	37,000				
		- ซ่อมกระปุกพวงมาลัย		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์		ลูก	1						
		- ซ่อมลูกหมากคันชัก-คันส่ง		ชุด	1						
		16.9 ระบบไฟฟ้า				54,100	54,100				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหน้า		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟท้าย		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรีบนหลังคา		ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแตร		ลูก	1						
		16.10 หัวเก๋งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ								
17		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรุฝ้าป้องกันความร้อน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	51,500	51,500	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.								
		- ซ่อมประตูห้องพลขับ พร้อมอุปกรณ์		บาน	2														
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ - ผู้ช่วยพลขับ		ชุด	1														
		- ซ่อมเบาะหลัง (เบาะเสริม)		ตัว	1														
		16.11 กระบะ																	
		- ซ่อมกระบะท้ายทั้งชุด		ชุด	1														
		- เปลี่ยนชุดขอเกี่ยวกระบะท้าย		ชุด	1														
		16.12 ระบบควบคุมอุณหภูมิ																	
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน		ชุด	1							50,000	50,000						
		16.13 พ่นสี																	
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1							35,000	35,000						
		16.14 อื่นๆ																	
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1							4,000	4,000						
		รวมเงิน													810,200				
					รถไถยกตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา KOMATSU แบบ PC200-7														
		หมายเลข ทบ.24313 หมายเลขงาน HD-605-63-OS ของหน่วย ช.พัน.15 พล.ร.15																	
		17.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL																	
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6	190,900	190,900	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.								
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6														
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6														
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6														
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน		ชุด	1														
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6														

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลาารวาล์ว		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่อง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		17.2 ระบบระบายความร้อน				31,500	31,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		17.3 ระบบไฮดรอลิค				140,000	140,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		17.4 ระบบเครื่องล่าง				378,000	378,000				
		- ซ่อมแทรก (เปลี่ยนสลัก พร้อมกลับบูช)		เส้น	2						
		- เปลี่ยนล้อยกดสายพาน		ลูก	14						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน็อต	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก		ชุด	2						
		17.5 ระบบไฟฟ้า				67,900	67,900				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดฟิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		17.6 หัวแก้งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				22,500	22,500				
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค		ชุด	1						
		17.7 ปุ้งกี				44,500	44,500				
		- ซ่อมปุ้งกีทั้งลูก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนนมมุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนฟืนปุ้งกี พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสลักปุ้งกี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชปุ้งกี	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกันไขปุ้งกี		ชุด	1						
		17.8 ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		17.9 ฟันสี				40,000	40,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		17.10 อื่นๆ				18,000	18,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดข้าง		บาน	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		รวมเงิน					983,300	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
18		รถตักล้อยางชุดคู่ CATERPILLAR แบบ 422F2 หมายเลข ทบ.8955 หมายเลขงาน HD-606-63-OS ของหน่วย พล.ม.3									
		18.1 ระบบเครื่องยนต์ OVERHAUL				197,000	197,000				
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	4						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	4						
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนสลักลูกสูบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแบร้งก้านสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนแบร้งเพลลาข้อเหวี่ยง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชเพลลาลูกเบี้ยว		ชุด	1						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบ่าวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์เครื่องยนต์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อมหัวฉีด		หัว	4						
		- เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		18.2 ระบบระบายความร้อน				43,500	43,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		อัน	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		อัน	1						
		18.3 ระบบไฮดรอลิค				217,000	217,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกากบาทเพลลาขับปั้มไฮดรอลิค		ชุด	2						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์ไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ชุด	1						
		18.4 ระบบไฟฟ้า				46,500	46,500				
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝนพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมแผงหน้าปัดพร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทซ์ไฟส่องสว่างที่ชำรุด		ชุด	1						
		18.5 ระบบเกียร์				229,000	229,000				
		- เปลี่ยนแผ่นผีต-แผ่นลิ้น		ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์ - เปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์ - เปลี่ยนซิงค์โครเมียม - เปลี่ยนกรองเกียร์ 		ชุด	1						
		18.6 บุงกี									
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนสลักบุงกีหน้า-หลัง - เปลี่ยนบูชบุงกีหน้า-หลัง - เปลี่ยนซีลกันไชน้ำ-หลัง - ซ่อมบุงกีหน้า-หลัง - เปลี่ยนฟันบุงกีหน้าพร้อมอุปกรณ์ - เปลี่ยนฟันบุงกีหลังพร้อมอุปกรณ์ 	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				อัน	8						
				ชุด	4						
		18.7 หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ									
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนกระจกงมองข้างซ้าย-ขวา - เปลี่ยนกระจกที่ซาร์ชุด - ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์ - ซ่อมผ้ากรูภายใน - ซ่อมเบาะนั่งพลขับ - ปะผุหัวแก๊ง 		บาน	2						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
		18.8 ระบบควบคุมอุณหภูมิ									
		<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน 		ชุด	1						
		18.9 ฟันสี									
		<ul style="list-style-type: none"> - ฟันสีใหม่ทั้งคัน 		คัน	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		18.10 อื่นๆ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	12,000	12,000	พ.ย. 63	50 วัน	ไม่เกิน 90 วัน	ส.
		- ซ่อมฝาปิดด้านข้าง				รวมเงิน	924,000				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					17,000,000				

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.ท.

(กฤติพจน์ หลาวเพชร)

หน.กกบ.กช.

พ.ย. 63

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อธิคม ชื่อสัตย์)

ผอ.กปช.กช.

พ.ย. 63

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อนวัช พจนวรพงษ์)

ผอ.กกบ.กช.

พ.ย. 63