

บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยเจ้าของงบประมาณ กช.

แผนจัดหากลุ่มงงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ข. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ	
1	900	กช. ดำเนินการ										
		รายการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน										
		เครื่องยนต์ติดท้าย 55 แรงม้า MERCURY / ML 55 SEAPRO										
		หมายเลข S/N OG-011964 หมายเลขงาน HD-997-58-D ของหน่วย ช.ร้อย.18										
		- ระบบเครื่องยนต์					122,500	122,500				
		- กว้านเปลี่ยนลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบ			ชุด	1						
		- ซ่อมลานสตาร์ท			ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายหัวเทียน			ชุด	1						
		- เปลี่ยนหัวเทียน			ชุด	1						
		- ซ่อมคาร์บูเรเตอร์			ชุด	1						
		- ซ่อมกล่องควบคุม		ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยน CDI		แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มมือ			ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ปิด-เปิด			ชุด	1						
		- ซ่อมเกียร์			ชุด	1						
- เปลี่ยนใบพัด			ชุด	1								
- เปลี่ยนหางเสือ			ชุด	1								
- ซ่อมปั๊มน้ำ			ชุด	1								
- เปลี่ยนลูกปืนเพลลาข้อเหวี่ยง			ลูก	4								
- เปลี่ยนน็อตล็อคแทนเครื่อง			ชุด	2								
		รวมเงิน					122,500	มี.ค. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.	

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดทำ	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
2		เครื่องยนต์ติดท้าย 55 แรงม้า MERCURY / ML 55 SEAPRO หมายเลข S/N OG-058885 หมายเลขงาน HD-992-58-D ของหน่วย ช.ร้อย.18 - ระบบเครื่องยนต์				122,000	122,000				
		- กว้านเปลี่ยนลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบ		ชุด	1						
		- ซ่อมลานสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายหัวเทียน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหัวเทียน		ชุด	1						
		- ซ่อมคาร์บูเรเตอร์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมกล่องควบคุม	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยน CDI		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มมือ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ปิด-เปิด		ชุด	1						
		- ซ่อมเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนใบพัด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหางเสือ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนเพลลาข้อเหวี่ยง		ลูก	4						
		- เปลี่ยนน็อตล็อคแทนเครื่อง		ชุด	2						
		รวมเงิน					122,000				
3		เครื่องยนต์ติดท้าย 55 แรงม้า MERCURY / ML 55 SEAPRO หมายเลข S/N OG-124186 หมายเลขงาน HD-998-58-D ของหน่วย ช.ร้อย.18 - ระบบเครื่องยนต์				122,500	122,500				
		- กว้านเปลี่ยนลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมลานสตาร์ท	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายหัวเทียน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหัวเทียน		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดทำ	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ		
4		- ซ่อมคาร์บูเรเตอร์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1			มี.ค. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.		
		- ซ่อมกล่องควบคุม		ชุด	1								
		- เปลี่ยน CDI		ชุด	1								
		- ซ่อมปั๊มมือ		ชุด	1								
		- เปลี่ยนสวิทช์ปิด-เปิด		ชุด	1								
		- ซ่อมเกียร์		ชุด	1								
		- เปลี่ยนใบพัด		ชุด	1								
		- เปลี่ยนหางเสือ		ชุด	1								
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ชุด	1								
		- เปลี่ยนลูกปืนเพลลาข้อเหวี่ยง		ลูก	4								
		- เปลี่ยนน็อตล็อคแทนเครื่อง	ชุด	2									
		รวมเงิน							122,500				
		เครื่องยนต์ติดท้าย 55 แรงม้า MERCURY / ML 55 SEAPRO											
		หมายเลข S/N OG-159138 หมายเลขงาน HD-994-58-D ของหน่วย ช.ร้อย.18											
		- ระบบเครื่องยนต์											
- กว้านเปลี่ยนลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบ				ชุด	1	120,000	120,000						
- ซ่อมลานสตาร์ท				ชุด	1								
- เปลี่ยนสายหัวเทียน				ชุด	1								
- เปลี่ยนหัวเทียน				ชุด	1								
- ซ่อมคาร์บูเรเตอร์				ชุด	1								
- ซ่อมกล่องควบคุม				ชุด	1								
- เปลี่ยน CDI				ชุด	1								
- ซ่อมปั๊มมือ				ชุด	1								
- เปลี่ยนสวิทช์ปิด-เปิด				ชุด	1								
- ซ่อมเกียร์				ชุด	1								
- เปลี่ยนใบพัด				ชุด	1								

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
5		- เปลี่ยนหางเสือ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1			มี.ค. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		- ซ่อมปั้มน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนเพลลาข้อเหวี่ยง		ลูก	4						
		- เปลี่ยนน็อตล็อคแทนเครื่อง		ชุด	2						
		รวมเงิน					120,000				
		เครื่องยนต์ติดท้าย 55 แรงม้า MERCURY / ML 55 SEAPRO									
		หมายเลข S/N OG-150328 หมายเลขงาน HD-465-64-D ของหน่วย ช.ร้อย.18									
		- ระบบเครื่องยนต์				121,000	121,000				
		- กว้านเปลี่ยนลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบ		ชุด	1						
		- ซ่อมลานสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายหัวเทียน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหัวเทียน		ชุด	1						
		- ซ่อมคาร์บูเรเตอร์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมกล่องควบคุม	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยน CDI		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ปิด-เปิด		ชุด	1						
		- ซ่อมเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนใบพัด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหางเสือ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนเพลลาข้อเหวี่ยง		ลูก	4						
		- เปลี่ยนน็อตล็อคแทนเครื่อง		ชุด	2						
		รวมเงิน					121,000	มี.ค. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดทำ	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
6		เครื่องยนต์ติดท้าย 55 แรงม้า MERCURY / ML 55 SEAPRO หมายเลข S/N OG-139845 หมายเลขงาน HD-466-64-D ของหน่วย ช.ร้อย.18 - ระบบเครื่องยนต์ - กว้านเปลี่ยนลูกสูบพร้อมแหวนลูกสูบ - ซ่อมลานสตาร์ท - เปลี่ยนสายหัวเทียน - เปลี่ยนหัวเทียน - ซ่อมคาร์บูเรเตอร์ - ซ่อมกล่องควบคุม - เปลี่ยน CDI - ซ่อมปั๊มมือ - เปลี่ยนสวิทช์ปิด-เปิด - ซ่อมเกียร์ - เปลี่ยนใบพัด - เปลี่ยนหางเสือ - ซ่อมปั๊มน้ำ - เปลี่ยนลูกปืนเพลลาข้อเหวี่ยง - เปลี่ยนน็อตล็อคแท่นเครื่อง รวมเงิน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	122,500	122,500				
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ลูกลูก	4						
				ชุด	2						
							122,500	มี.ค. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
7		รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6X4 HINO / FM2PNLD หมายเลข ทบ.20913 หมายเลขงาน HD-629-64-OS ของหน่วย ช.ร้อย.14 7.1 ระบบเครื่องยนต์ - เปลี่ยนสายพาน - เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ - เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	57,000	57,000				
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดทำ	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อม และทดสอบปั๊มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- ซ่อมปั๊มลม		ลูก	1						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		7.2 ระบบระบายความร้อน				30,500	30,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ชุด	1						
		7.3 ระบบเบรก				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง		เส้น	4						
		7.4 ระบบคลัทช์				33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						
		7.5 ระบบไฮดรอลิค				50,000	50,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกยกคัม		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ - ซ่อมปั๊ม PTO พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		7.6 ระบบไฟฟ้า		ลูก	1						
		- เปลี่ยนชุดคอมไฟส่องสว่างหน้า	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนชุดคอมไฟท้าย		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรีบนหลังคา		ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		7.7 ฟันสี									
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1		35,000				
		7.8 อื่นๆ									
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1		4,000				
		รวมเงิน					269,500	มี.ค. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รายการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือกรณีเร่งด่วน เป็นเงินทั้งสิ้น					1,000,000				

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.ท.

(กฤติพจน์ หลาวเพชร)

หน.กกบ.กช.

ก.พ. 65

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ)

ผอ.กช.กช.

ก.พ. 65

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อนวัช พจนวรวงษ์)

ผอ.กกบ.กช.

ก.พ. 65