

บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาล้างอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยเจ้าของงบประมาณ กข.

แผนจัดหากลุ่มงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ	
1	900	กข. ดำเนินการ										
		รายการขึ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย										
		1.1 รถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา KOMATSU / WA320-3										
		หมายเลข ทบ.26870 หมายเลขงาน HD-002-64-A ของหน่วย พัน.ช.คมศ.พล.ช.										
		1) TOOTH L.H	419-70-13164	EA	2	8,600	17,200	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)	
		2) TOOTH R.H	419-70-13174	EA	2	8,600	17,200	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)	
		3) BOLT	02090-11695	EA	20	331	6,620	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)	
		4) NUT	09218-12523	EA	20	120	2,400	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)	
		5) BOLT	419-70-13150	EA	2	225	450	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)	
		6) NUT	02290-11625	EA	2	160	320	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)	
		7) WASHER	01643-32780	EA	2	160	320	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.	
		8) TOOTH	419-70-13114	EA	6	5,229	31,374	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)	
		9) ELEMENT ASSY	600-181-8600	EA	2	3,075	6,150	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.	
10) ELEMENT ASSY OUTER	600-181-8230	EA	2	4,387	8,774	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.			
11) CARTRIDGE,OIL	6136-51-5120	EA	1	750	750	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.			
12) CARTRIDGE,FUEL	600-311-8292	EA	1	265	265	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.			

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		13) CARTRIDGE	600-311-9120	EA	1	321	321	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		14) CARTRIDGE	600-411-1190	EA	1	650	650	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					92,794				
		1.2 รถยนต์บรรทุกเท้าย 10 ตัน 6x4 NISSAN / CW-30MHRE									
		หมายเลข ทบ.21561 หมายเลขงาน HD-410-64-A ของหน่วย ช.11 พัน.602									
		1) CYLINDER ASSY-AIR	20313-96005	EA	1	9,480	9,480	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2) BOOSTER ASSY	30705-90163	EA	1	27,010	27,010	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					36,490				
		1.3 รถตักบรรทุก 2 1/2 ลบ.หลา KOMATSU แบบ WA320-1									
		หมายเลข ทบ.30472 หมายเลขงาน HD-411-64-A ของหน่วย ช.11 พัน.602									
		1) SPIDER ASSY	419-20-12621	EA	2	9,300	18,600	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2) FITTING GREASE	419-20-12630	EA	2	302	604	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		3) RING,SNAP	419-20-12691	EA	4	94	376	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		4) BOLT	01050-61045	EA	8	180	1,440	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					21,020				
		1.4 รถยนต์บรรทุกเท้าย 10 ตัน 6x4 ISUZU / FXZ13NFY									
		หมายเลข ทบ.21486 หมายเลขงาน HD-412-64-A ของหน่วย ช.ร้อย.14									
		1) CYLINDER;CLUMASTER	1-47500-210-2	EA	1	6,200	6,200	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2) CYLINDER; BRAKE MASTER	1-47500-214-0	EA	1	12,000	12,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		3) ELEMENT KIT	1-87810-239-0	KIT	1	1,175	1,175	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		4) ELEMENT;FUEL FILTER	1-87810-367-0	EA	1	1,350	1,350	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		5) BOOSTER ASM	1-31800-291-0	EA	1	31,560	31,560	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		6) VALVE;MAG,EXH BRK	1-82563-022-1	EA	1	5,300	5,300	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		7) TANK ASM; WASHER	1-83332-022-4	EA	1	2,870	2,870	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		8) FLEX;HOSE	S-CZ364-263-0	EA	3	350	1,050	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		9) AIR FILTER REGULATOR VALVE ASM	1-A4740-000-0	EA	1	9,000	9,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		10) SLAVE VALVE ASM	1-A5000-000-0	EA	1	19,500	19,500	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					90,005				
		1.5 รถยนต์บรรทุกเท้าย 10 ตัน 6x4 ISUZU / FXZ13NFY									
		หมายเลข ทบ.21491 หมายเลขงาน HD-413-64-A ของหน่วย ข.ร้อย.14									
		1) CYLINDER;CLUMASTER	1-47500-210-2	EA	1	6,200	6,200	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2) CYLINDER; BRAKE MASTER	1-47500-214-0	EA	1	12,000	12,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		3) ELEMENT KIT	1-87810-239-0	KIT	1	1,175	1,175	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		4) ELEMENT;FUEL FILTER	1-87810-367-0	EA	1	1,350	1,350	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		5) BOOSTER ASM	1-31800-291-0	EA	1	31,560	31,560	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		6) VALVE;MAG,EXH BRK	1-82563-022-1	EA	1	5,300	5,300	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		7) TANK ASM; WASHER	1-83332-022-4	EA	1	2,870	2,870	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		8) FLEX;HOSE	S-CZ364-263-0	EA	3	350	1,050	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		9) AIR FILTER REGULATOR VALVE ASM	1-A4740-000-0	EA	1	9,000	9,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		10) SLAVE VALVE ASM	1-A5000-000-0	EA	1	19,500	19,500	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					90,005				

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		1.6 รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6x4 ISUZU / FXZ13NFY									
		หมายเลข ทบ.21488 หมายเลขงาน HD-414-64-A ของหน่วย ช.ร้อย.14									
		1) CYLINDER;CLUMASTER	1-47500-210-2	EA	1	6,200	6,200	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2) CYLINDER; BRAKE MASTER	1-47500-214-0	EA	1	12,000	12,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		3) ELEMENT KIT	1-87810-239-0	KIT	1	1,175	1,175	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		4) ELEMENT;FUEL FILTER	1-87810-367-0	EA	1	1,350	1,350	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		5) BOOSTER ASM	1-31800-291-0	EA	1	31,560	31,560	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		6) VALVE;MAG,EXH BRK	1-82563-022-1	EA	1	5,300	5,300	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		7) TANK ASM; WASHER	1-83332-022-4	EA	1	2,870	2,870	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		8) FLEX;HOSE	S-CZ364-263-0	EA	3	350	1,050	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		9) AIR FILTER REGULATOR VALVE ASM	1-A4740-000-0	EA	1	9,000	9,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		10) SLAVE VALVE ASM	1-A5000-000-0	EA	1	19,500	19,500	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					90,005				
		1.7 รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6x4 ISUZU / FXZ23NFY									
		หมายเลข ทบ.31054 หมายเลขงาน HD-415-64-A ของหน่วย ช.ร้อย.18									
		1) ELEMENT;OILFILTER	1-13240-077-1	EA	1	760	760	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2) ELEMENT;OILFILTER	1-87810-075-2	EA	1	520	520	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		3) ELEMENT;OILFILTER	8-94396-375-4	EA	1	1,790	1,790	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		4) ELEMENT KIT;FUEL FILTER	9-88511-191-1	KIT	1	490	490	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		5) FILTER ACL OUTER	1-14215-171-0	EA	1	3,843	3,843	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		6) FILTER ACL INNER	1-14215-145-0	EA	2	2,210	4,420	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		7) BLADE	1-83315-027-0	EA	2	950	1,900	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					13,723				
		1.8 รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6x4 ISUZU / FXZ23NFY									
		หมายเลข ทบ. 31056 หมายเลขงาน HD-416-64-A ของหน่วย ช.ร้อย.18									
		1) ELEMENT;OILFILTER	1-13240-077-1	EA	1	760	760	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2) ELEMENT;OILFILTER	1-87810-075-2	EA	1	520	520	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		3) ELEMENT;OILFILTER	8-94396-375-4	EA	1	1,790	1,790	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		4) ELEMENT KIT;FUEL FILTER	9-88511-191-1	KIT	1	490	490	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		5) FILTER ACL OUTER	1-14215-171-0	EA	1	3,843	3,843	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		6) FILTER ACL INNER	1-14215-145-0	EA	2	2,210	4,420	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		7) BLADE	1-83315-027-0	EA	2	950	1,900	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					13,723				
		1.9 รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6x4 ISUZU / FXZ23NFY									
		หมายเลข ทบ. 31058 หมายเลขงาน HD-417-64-A ของหน่วย ช.ร้อย.18									
		1) ELEMENT;OILFILTER	1-13240-077-1	EA	1	760	760	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2) ELEMENT;OILFILTER	1-87810-075-2	EA	1	520	520	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		3) ELEMENT;OILFILTER	8-94396-375-4	EA	1	1,790	1,790	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		4) ELEMENT KIT;FUEL FILTER	9-88511-191-1	KIT	1	490	490	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		5) FILTER ACL OUTER	1-14215-171-0	EA	1	3,843	3,843	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		6) FILTER ACL INNER	1-14215-145-0	EA	2	2,210	4,420	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		7) BLADE	1-83315-027-0	EA	2	950	1,900	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					13,723				

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		1.10 รถโกยตัดสายพาน 3/4 ลบ.หลา KOMATSU/ PC200-6 หมายเลข ทบ.21096 หมายเลขงาน HD-033-64-A ของหน่วย ช.2 พัน.202									
		1) SPROCKET	20Y-27-11581	EA	2	19,200	38,400	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)
		2) BOLT	01010-51670	EA	40	90	3,600	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)
		3) FRONT IDLER ASSY	20Y-30-00030	EA	2	65,000	130,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)
		4) SEAL	206-30-55150	EA	2	960	1,920	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)
		5) U-PACKING	09370-00070	EA	2	960	1,920	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)
		6) VALVE	07959-20001	EA	2	1,260	2,520	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)
		7) TRACK ROLLER ASSY	20Y-30-00012	EA	16	10,340	165,440	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)
		8) CARRIER ROLLER ASSY	20Y-30-00022	EA	4	8,832	35,328	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)
		9) TRACK LINK ASSY	206-32-00103	EA	2	72,500	145,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	จ.(2563)
		10) BOLT SHOE	20Y-32-11210	EA	376	54	20,304	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		11) NUT SHOE	154-32-31220	EA	376	30	11,280	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมเงิน					555,712				
		รวมรายการชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วย เป็นเงินทั้งสิ้น					1,017,200				
2	900	รายการจ้างซ่อม สป. และเครื่องมือ สาย ช. 2.1 รถบรรทุกเครื่องสะพาน 5 ตัน NISSAN / CWM431MHRT หมายเลข ทบ.41492 หมายเลขงาน HD-332-64-OS ของหน่วย รร.ช.กช. 1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)									
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6		226,700				
		- เปลี่ยนลูกสูบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนแปรงก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแปรงเมนกันรุน,แปรงเมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปั๊วก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปั๊วเพลาราวลื่น	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- ซ่อมปั้มลม		ลูก	1						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				30,500	30,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบเบรก				57,000	57,000				
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแม่ปั้มเบรกตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	เส้น	4						
		4) ระบบคลัทช์				33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						
		5) ระบบเกียร์				104,500	104,500				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดซิงโครเม็ท		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมชุดก้ามปูเกียร์		ชุด	1						
		6) ระบบไฮดรอลิค				115,000	115,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊ม PTO พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		7) ระบบช่วงล่าง				19,200	19,200				
		- เปลี่ยนซีลล้อหน้า - หลัง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกยางกันกระแทก	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	4						
		- ซ่อมชุดประคองแหนบหลัง		ชุด	2						
		8) ระบบบังคับเลี้ยว				37,000	37,000				
		- ซ่อมกระปุกพวงมาลัย		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์		ลูก	1						
		- ซ่อมลูกหมากคันชัก-คันส่ง		ชุด	1						
		9) ระบบไฟฟ้า				50,750	50,750				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหน้า		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟท้าย		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรีบนหลังคา		ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		10) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลซัป				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรุฝ้าป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		- ซ่อมประตูห้องพลซัป พร้อมอุปกรณ์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลซัป - ผู้ช่วยพลซัป	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะหลัง (เบาะเสริม)		ตัว	1						
		11) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		12) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		13) อื่นๆ				4,000	4,000				
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1						
		รวมเงิน					802,350	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2.2 รถบรรทุกเครื่องสะพาน 5 ตัน NISSAN / CWM431MHRT									
		หมายเลข ทบ.27260 หมายเลขงาน HD-807-63-A ของหน่วย รร.ช.กช.									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				226,700	226,700				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลาแรวลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- ซ่อมปั้มลม		ลูก	1						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				30,500	30,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		3) ระบบเบรก				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนแม่ปั้มเบรกตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง		เส้น	4						
		4) ระบบคลัทช์				33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						
		5) ระบบเกียร์				104,500	104,500				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดชิงโครเม็ท		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดก้ามปูเกียร์		ชุด	1						
		6) ระบบไฮดรอลิค				115,000	115,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอก		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกทั้งระบบ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊ม PTO พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		7) ระบบช่วงล่าง				19,200	19,200				
		- เปลี่ยนซีลล้อหน้า - หลัง		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกยางกันกระแทก		ลูก	4						
		- ซ่อมชุดประคองแหนบหลัง		ชุด	2						
		8) ระบบบังคับเลี้ยว	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			37,000	37,000				
		- ซ่อมกระปุกพวงมาลัย		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์		ลูก	1						
		- ซ่อมลูกหมากคันชัก-คันส่ง		ชุด	1						
		9) ระบบไฟฟ้า				54,100	54,100				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหน้า		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟท้าย		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรีบนหลังคา		ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแตร		ลูก	1						
		10) หัวแก้งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ	
		<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมหลังคา พร้อมกรุฝ้าป้องกันความร้อน - ซ่อมประตูห้องพลับ พร้อมอุปกรณ์ - ซ่อมเบาะนั่งพลับ - ผู้ช่วยพลับ - ซ่อมเบาะหลัง (เบาะเสริม) 	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1			ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.	
		11) ระบบควบคุมอุณหภูมิ					50,000					50,000
		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน 		ชุด	1							
		12) พ่นสี					35,000					35,000
		<ul style="list-style-type: none"> - พ่นสีใหม่ทั้งคัน 		คัน	1							
		13) อื่นๆ				4,000	4,000					
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง 		ชุด	1							
		รวมเงิน					787,700					
		2.3 รถบรรทุกเครื่องสะพาน 5 ตัน NISSAN / CWM431MHRT										
		หมายเลข ทบ.27317 หมายเลขงาน HD-104-64-OS ของหน่วย ช.ร้อย.18										
		1) ระบบเครื่องยนต์				65,000	65,000					
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนสายพาน 		ชุด	1							
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ 	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1							
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ 	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1							
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 		ชุด	1							
		<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง 		ลูก	1							
		<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อม และทดสอบหัวฉีด 		หัว	6							
		<ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมปั้มลม 		ลูก	1							

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				30,500	30,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบเบรก				57,000	57,000				
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแม่ปั้มเบรกตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง		เส้น	4						
		4) ระบบคลัทช์				33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		5) ระบบเกียร์				104,500	104,500				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดชิงโครเม็ท		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดก้ามปูเกียร์		ชุด	1						
		6) ระบบไฮดรอลิค				115,000	115,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคทั้งระบบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊ม PTO พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		7) ระบบช่วงล่าง				19,200	19,200				
		- เปลี่ยนซีลล้อหน้า - หลัง		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกยางกันกระแทก		ลูก	4						
		- ซ่อมชุดประคองแหนบหลัง		ชุด	2						
		8) ระบบบังคับเลี้ยว				37,000	37,000				
		- ซ่อมกระปุกพวงมาลัย		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์		ลูก	1						
		- ซ่อมลูกหมากคันชัก-คันส่ง		ชุด	1						
		9) ระบบไฟฟ้า				54,100	54,100				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหน้า		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟท้าย		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรับหลังคา		ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแตร		ลูก	1						
		10) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.				39,000	39,000			
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรูฝ้าป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		- ซ่อมประตูห้องพลขับ พร้อมอุปกรณ์		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ - ผู้ช่วยพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะหลัง (เบาะเสริม)		ตัว	1						
		11) ระบบควบคุมอุณหภูมิ					50,000	50,000			
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		12) ฟันสี					35,000	35,000			
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		13) อื่นๆ					4,000	4,000			
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1						
		รวมเงิน					644,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		2.4 รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6X4 NISSAN / CW-41MHR หมายเลข ทบ.36346 หมายเลขงาน HD-107-64-OS ของหน่วย ช.ร้อย.14									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				243,700	243,700				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลรารวลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมเทอร์โบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- ซ่อมปั๊มลม		ลูก	1						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				30,500	30,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบเบรก	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			57,000	57,000				
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง		เส้น	4						
		4) ระบบคลัทช์				33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						
		5) ระบบเกียร์				104,500	104,500				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดชิงโครเม็ท		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดก้ามปูเกียร์		ชุด	1						
		6) ระบบไฮดรอลิค	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			50,000	50,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกยกดรัม		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊ม PTO พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		7) ระบบช่วงล่าง				43,200	43,200				
		- เปลี่ยนโช้คอัพหน้า		ตัว	2						
		- เปลี่ยนลูกยางรับแรงบิด		ลูก	12						
		- เปลี่ยนซีลล้อหน้า - หลัง		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกยางกันกระแทก		ลูก	4						
		- ซ่อมชุดประคองแหนบหลัง		ชุด	2						
		8) ระบบบังคับเลี้ยว				37,000	37,000				
		- ซ่อมกระปุกพวงมาลัย		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์		ลูก	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมลูกหมากคันชัก-คันส่ง		ชุด	1						
		9) ระบบไฟฟ้า				54,100	54,100				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหน้า		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟท้าย	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรีบนหลังคา	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแตร		ลูก	1						
		10) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรงผ้าป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		- ซ่อมประตูห้องพลขับ พร้อมอุปกรณ์		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ - ผู้ช่วยพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะหลัง (เบาะเสริม)		ตัว	1						
		11) กระบะ				51,500	51,500				
		- ซ่อมกระบะท้ายทั้งชุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดขอเกี่ยวกระบะท้าย		ชุด	1						
		12) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		13) ฟันสี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	คืบ	1	35,000	35,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน									
		14) อื่นๆ									
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1	4,000	4,000				
		รวมเงิน					833,200				
		2.5 รถลากถางขนาดกลาง KOMATSU / D85E-SS-2A									
		หมายเลข ทบ.27130 หมายเลขงาน HD-108-64-OS ของหน่วย ช.11 พัน.111									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			268,500	268,500				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปั๊วก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปั๊ซเพลลาราวลีน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมเทอร์โบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				50,000	50,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบไฮดรอลิค				97,100	97,100				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		4) ระบบเกียร์ทดส่งกำลัง				147,700	147,700				
		- เปลี่ยนแผ่นฟีด-ลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลและประเก็นกันน้ำมัน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมชุดคอนโทรลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มเกียร์		ชุด	1						
		5) ระบบเครื่องล่าง				219,000	219,000				
		- เปลี่ยนล้อกดสายพาน		ลูก	12						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ		ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน๊อต		ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก		ชุด	2						
		6) ระบบไฟฟ้า	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			60,200	60,200				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		7) หัวแก้งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				46,500	46,500				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา		บาน	2						
		- เปลี่ยนกระจกที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ปะผุหัวแก๊ง		ชุด	1						
		8) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				35,000	35,000				
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.								
		9) พ่นสี				35,000	35,000				
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		10) อื่นๆ				21,500	21,500				
		- เปลี่ยนกระจกมองหลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
		- ซ่อมโครงหลังคา		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		- เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน		ชุด	1						
		รวมเงิน					980,500	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2.6 รถโกยตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา (แบบแขนยาว) HITACHI / ZAXIS210LCH									
		หมายเลข ทบ.22913 หมายเลขงาน HD-320-64-OS ของหน่วย ช.11 พัน.111									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				190,900	190,900				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนเบร้งเมนกันรุน,เบร้งเมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลาารวาล์ว		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่อง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				31,500	31,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบไฮดรอลิค				175,000	175,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		4) ระบบไฟฟ้า				56,450	56,450				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปัดน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		5) หัวแก้งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				47,500	47,500				
		- เปลี่ยนกระจกที่ชำรุด		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค		ชุด	1						
		6) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		7) พ่นสี				40,000	40,000				
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		8) อื่นๆ				16,000	16,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดข้าง		บาน	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		รวมเงิน					607,350	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2.7 รถลากถางขนาดกลาง KOMATSU / D85E-SS-2A									
		หมายเลข ทบ.27114 หมายเลขงาน HD-110-64-OS ของหน่วย ช.11 พัน.602									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				268,500	268,500				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบร็กร้านสูบ		ชุด	6						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนเบร็ริงเมนกันรุน,เบร็ริงเมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลลาราวลีน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมเทอร์โบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				50,000	50,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		3) ระบบไฮดรอลิค				112,100	112,100				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		4) ระบบเครื่องล่าง				219,000	219,000				
		- เปลี่ยนล้อกดสายพาน		ลูก	12						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน็อต	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก		ชุด	2						
		5) ระบบไฟฟ้า				60,200	60,200				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		6) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				46,500	46,500				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา		บาน	2						
		- เปลี่ยนกระจกที่ซำรอด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ปะผุหัวแก๊ง		ชุด	1						
		7) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				35,000	35,000				
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.								
		8) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		9) อื่นๆ				21,500	21,500				
		- เปลี่ยนกระจกมองหลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
		- ซ่อมโครงหลังคา		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		- เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน		ชุด	1						
		รวมเงิน					847,800	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		2.8 รถโกยตัดสายพาน 3/4 ลบ.หลา CATERPILLAR / 320									
		หมายเลข ทบ.26624 หมายเลขงาน HD-111-64-OS ของหน่วย ช.11 พัน.602									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				208,000	208,000				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบร็งก์เมนกันรุน,แบร็งก์เมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลรารวลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่อง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				32,000	32,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบไฮดรอลิก				140,000	140,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิกทั้งระบบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ็อย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิก		ชุด	1						
		4) ระบบเครื่องล่าง				188,000	188,000				
		- เปลี่ยนล้อกดสายพาน		ลูก	14						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ		ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน๊อต		ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก		ชุด	2						
		5) ระบบไฟฟ้า				67,900	67,900				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจ์วัดที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		6) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				34,500	34,500				
		- เปลี่ยนกระจกที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อก		ชุด	1						
		7) ปุ้งกี๋				44,500	44,500				
		- ซ่อมปุ้งกี๋ทั้งลูก		ชุด	1						
		- เปลี่ยนนมปุ้งกี๋ พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนฟืนปุ้งกี๋ พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสลักปุ้งกี๋		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนบูชปั๊งกี้		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลกันไขปั๊งกี้		ชุด	1						
		8) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		9) ฟันสี				40,000	40,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		10) อื่นๆ				18,000	18,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดข้าง		บาน	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		รวมเงิน					822,900				
		2.9 รถโกยตักสายพาน 3/4 ลบ.หลา (แบบแขนยาว) KOMATSU / PC200-8 SLF									
		หมายเลข ทบ.29073 หมายเลขงาน HD-113-64-OS ของหน่วย พัน.ช.คมศ.พล.ช.									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				289,100	289,100				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
								ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลาารวาล์ว		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่อง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมเทอร์โบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มส่งน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อมหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		- ซ่อมเหล็กปรับหัวฉีด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนปลอกหัวฉีด		ลูก	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				31,500	31,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบไฮดรอลิค				189,000	189,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มนไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลมือ		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		4) ระบบไฟฟ้า				67,900	67,900				
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจสตาร์ท		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเก้จวัดที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนโซลินอยด์		ตัว	1						
		- เปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์		ตัว	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		5) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลซัป				34,500	34,500				
		- เปลี่ยนกระจกที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลซัป		ชุด	1						
		- ซ่อมรางกระจกพร้อมตัวล็อค		ชุด	1						
		6) ระบบควบคุมอุณหภูมิ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม			50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		7) พ่นสี				40,000	40,000				
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		8) อื่นๆ				18,000	18,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้าง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดข้าง		บาน	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		รวมเงิน					720,000				
		2.10 รถไฟฟ้าส่องสว่าง CHASE ENTERPRISE / KRAFT EFV9									
		หมายเลข ทบ.30448 หมายเลขงาน HD-1110-62-A ของหน่วย พัน.ช.คมศ.พล.ช.									
		1) ระบบเครื่องยนต์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม			46,750	46,750				
		- ซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
								ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมหัวฉีด		ชุด	4						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์		ชุด	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				30,000	30,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	อัน	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบายพาส		ชุด	1						
		3) ระบบเบรก				35,000	35,000				
		- ซ่อมวาล์วลมเบรก		ตัว	1						
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกที่ล้อ		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก		ลูก	1						
		4) ระบบคลัทช์				35,000	35,000				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- ซ่อมจานกดคลัทช์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		5) ระบบไฟฟ้า				38,250	38,250				
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนหลอดไฟหน้า		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟเลี้ยวหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟหรี		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน		ลูก	1						
		6) ชุดโคมไฟส่องสว่าง				166,500	166,500				
		- ซ่อมชุดควบคุม		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟ		ชุด	1						
		- ซ่อมเสากระบอกไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		7) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				35,000	35,000				
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		8) ปะผุ, ฟันสี				30,000	30,000				
		- ปะผุ, ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		9) อื่นๆ				10,000	10,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		รวมเงิน					426,500	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		2.11 รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6X4 ISUZU / FXZ13NY									
		หมายเลข ทบ.36314 หมายเลขงาน HD-114-64-OS ของหน่วย ช.1 พัน.112 รอ.									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				215,900	215,900				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบร้งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบร้งเมนกันรุน,แบร้งเมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนปั๊วก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนประกับเพลาราวลื่น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		- ซ่อมปั้มลม		ลูก	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				30,500	30,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบเบรก				57,000	57,000				
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแม่ปั้มเบรกตัวบน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง		เส้น	4						
		4) ระบบคลัทช์				33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						
		5) ระบบไฮดรอลิค									
		- เปลี่ยนซีลกระบอกยกดัม		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊ม PTO พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		6) ระบบช่วงล่าง									
		- เปลี่ยนโช้คอัพหน้า		ตัว	2						
		- เปลี่ยนลูกยางรับแรงบิด		ลูก	12						
		- เปลี่ยนซีลล้อหน้า - หลัง		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกยางกันกระแทก	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	4						
		- ซ่อมชุดประคองแหงนหลัง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	2						
		7) ระบบบังคับเลี้ยว									
		- ซ่อมกระปุกพวงมาลัย		ลูก	1						
		- ซ่อมปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์		ลูก	1						
		- ซ่อมลูกหมากคันชัก-คันส่ง		ชุด	1						
		8) ระบบไฟฟ้า									
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหน้า		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนชุดคอมพิวเตอร์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรับบนหลังคา		ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแตร		ลูก	1						
		9) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรุฝ้าป้องกันความร้อน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมประตูห้องพลขับ พร้อมอุปกรณ์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ - ผู้ช่วยพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะหลัง (เบาะเสริม)		ตัว	1						
		10) กระจก				61,500	61,500				
		- ซ่อมกระจกท้ายทั้งชุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดขอเกี่ยวกระจกท้าย		ชุด	1						
		11) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		12) พ่นสี				35,000	35,000				
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		13) อื่นๆ				4,000	4,000				
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1						
		รวมเงิน					710,900	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		2.12 รถขุดคูทางยูทริวิธี CATERPILLAR / 428B									
		หมายเลข ทบ.29441 หมายเลขงาน HD-117-64-OS ของหน่วย ช.1 พัน.52 รอ.									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				196,200	196,200				
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสลักลูกสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนแบริงก้านสูบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนแบริงเพลลาข้อเหวี่ยง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชเพลลาลูกเบี้ยว		ชุด	1						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบ่าวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	1						
		- เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศ		ลูก	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		2) ระบบระบายความร้อน				39,500	39,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		อัน	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		ลูก	1						
		3) ระบบไฮดรอลิก				200,000	200,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิกทั้งระบบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มนไฮดรอลิก	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิกที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		- ซ่อมกระปุกพวงมาลัย		ลูก	1						
		4) ระบบไฟฟ้า				50,500	50,500				
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝนพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		5) ระบบเกียร์				59,100	59,100				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดซิงโครเม็ท		ชุด	1						
		6) ปุ้งกี				41,000	41,000				
		- ซ่อมปุ้งกี		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเล็บปุ้งกีพร้อมน็อตยึด		ชุด	1						
		7) หัวแก้งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			46,500	46,500				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา		บาน	2						
		- เปลี่ยนกระจกที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ปะผุหัวแก้ง		ชุด	1						
		8 ระบบควบคุมอุณหภูมิ				35,000	35,000				
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		9) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		10) อื่นๆ				39,200	39,200				
		- ซ่อมเพลลาขับหน้า		ชุด	1						
		- ซ่อมลูกหมากหน้า		ชุด	1						
		รวมเงิน					742,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		2.13 รถเกลี่ย CHAMPION / 710A									
		หมายเลข ทบ.36456 หมายเลขงาน HD-118-64-OS ของหน่วย พล.พัฒนา 1									
		1) ระบบเครื่องยนต์				66,600	66,600				
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				37,000	37,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ตัว	1						
		3) ระบบไฟฟ้า				156,700	156,700				
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดกล่องควบคุมเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมโซลินอยด์เกียร์		ตัว	5						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่าง		ดวง	6						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนชุดแตร		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทซ์ไฟที่ขำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟไซเรน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์		ตัว	9						
		4) ระบบไฮดรอลิค				184,500	184,500				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ขำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		- ซ่อมชุดคอนโทรลวาล์ว พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		5) ระบบคลัทช์				71,500	71,500				
		- เปลี่ยนแผ่นฝืด-ลิ้น คลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ตัว	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์บน		ตัว	1						
		- เปลี่ยนกระบอกคลัทช์		ตัว	1						
		6) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		7) อื่นๆ				46,600	46,600				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนมูมิเบมิด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนใบมีด พร้อมอุปกรณ์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1			ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		- เปลี่ยนฟันคราด พร้อมอุปกรณ์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		รวมเงิน				597,900					
		2.14 รถเกี่ย CHAMPION / 710A-3									
		หมายเลข ทบ.21655 หมายเลขงาน HD-121-64-OS ของหน่วย ช.2 พัน.202									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)									
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6	273,300	273,300				
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปั๊วก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปั๊วเพลาราวล้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- ซ่อมเทอร์โบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				37,000	37,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	1						
		3) ระบบบังคับเลี้ยว				22,000	22,000				
		- ซ่อมปั้มพวงมาลัย		ลูก	1						
		- ซ่อมลูกหมากคันชัก-คันส่ง		ลูก	2						
		- ซ่อมกระปุกพวงมาลัย		ลูก	1						
		4) ระบบไฟฟ้า				156,700	156,700				
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดกล่องควบคุมเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมโซลินอยด์เกียร์		ตัว	5						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่าง		ดวง	6						
		- เปลี่ยนชุดแดร		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนสวิตช์ไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟไซเรน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์		ตัว	9						
		5) ระบบไฮดรอลิค				184,500	184,500				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค		ลูก	1						
		- ซ่อมชุดคอนโทรลวาล์ว พร้อมอุปกรณ์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		6) ระบบเกียร์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			172,500	172,500				
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแผ่นฝัด-ลื่น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนรองรับเพลลาเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		7) ระบบคลัทช์				71,500	71,500				
		- เปลี่ยนแผ่นฝัด-ลื่น คลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ตัว	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์บน		ตัว	1						
		- เปลี่ยนกระบอกคลัทช์		ตัว	1						
		8) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		9) อื่นๆ				46,600	46,600				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนมูมิใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนฟันคราด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		รวมเงิน					999,100	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2.15 รถไฟฟ้าส่องสว่าง HINO / XZU343R									
		หมายเลข ทบ.32366 หมายเลขงาน HD-122-64-OS ของหน่วย พล.พัฒนา 2									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				218,850	218,850				
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนสลักลูกสูบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแบร้งก้านสูบ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนแบร้งเพลลาข้อเหวี่ยง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกันรุนเพลลาข้อเหวี่ยง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชเพลลาลูกเบี้ยว		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบ่าวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	4						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	4						
		- เปลี่ยนปะเก็นชุดใหญ่พร้อมซีล		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อมหัวฉีด		ชุด	4						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์		ชุด	1						
		2) ระบบระบายความร้อน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม			30,000	30,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		อัน	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบายพาส		ชุด	1						
		3) ระบบเบรก				35,000	35,000				
		- ซ่อมวาล์วลมเบรก		ตัว	1						
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกที่ล้อ		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก		ลูก	1						
		4) ระบบคลัทช์				35,000	35,000				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- ซ่อมจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		5) ระบบไฟฟ้า				40,000	40,000				
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนหลอดไฟหน้า	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟเลี้ยวหน้า-หลัง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟหรี		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปัดน้ำฝน		ลูก	1						
		6) ชุดโคมไฟส่องสว่าง				166,500	166,500				
		- ซ่อมชุดควบคุม		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟ		ชุด	1						
		- ซ่อมเสากระบอกไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		7) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				35,000	35,000				
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		8) ปะผุ, ฟันสี				30,000	30,000				
		- ปะผุ, ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		9) อื่นๆ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม			10,000	10,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		รวมเงิน					600,350	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2.16 รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน 6X4 ISUZU / FXZ13NY									
		หมายเลข ทบ.13202 หมายเลขงาน HD-1082-62-A ของหน่วย ช.3 พัน.302									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				215,900	215,900				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนประกับเพลาราวลื่น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง - ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง - ซ่อม และทดสอบหัวฉีด - เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง - ซ่อมปั้มลม 		ชุด	1						
		<p>2) ระบบระบายความร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด - เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง - เปลี่ยนหม้อพักน้ำ - เปลี่ยนวาล์วน้ำ - ซ่อมปั้มน้ำ 	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1		30,500	30,500			
		<p>3) ระบบเบรก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนผ้าเบรก - เปลี่ยนแม่ปั้มเบรกตัวบน - ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง - ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์ - เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง 		ชุด	6		57,000	57,000			
		<p>4) ระบบคลัทช์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแผ่นคลัทช์ - ซ่อมชุดจานกดคลัทช์ - เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์ 		ตัว	1		33,700	33,700			
				ชุด	1						
				ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์ - ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวบน - ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง - เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		ลูก ตัว ตัว เส้น	1 1 1 1						
		5) ระบบเกียร์				116,500	116,500				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์ - เปลี่ยนซีลเกียร์ - เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์ - ซ่อมชุดเฟืองเกียร์ - เปลี่ยนชุดชิงโครเม็ท - ซ่อมชุดก้ามปูเกียร์ - เปลี่ยนหัวคั่นเกียร์ HI - LOW	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	1 1 1 1 1 1 1						
		6) ระบบไฮดรอลิค				50,000	50,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกยกดรัม - เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด - ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ - ซ่อมปั๊ม PTO พร้อมอุปกรณ์		ชุด ชุด ลูก ลูก	1 1 1 1						
		7) ระบบไฟฟ้า				54,100	54,100				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท - เปลี่ยนไดชาร์จ - เปลี่ยนชุดคอมไฟส่องสว่างหน้า - เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ลูก ลูก ชุด ชุด	1 1 2 2						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนชุดคอมพิวเตอร์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหรับบนหลังคา		ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแตร		ลูก	1						
		8) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรูฝ้าป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		- ซ่อมประตูห้องพลขับ พร้อมอุปกรณ์		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ - ผู้ช่วยพลขับ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะหลัง (เบาะเสริม)	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	1						
		9) กระจก				61,500	61,500				
		- ซ่อมกระจกท้ายทั้งชุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดขอเกี่ยวกระจกท้าย		ชุด	1						
		10) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		11) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		12) อื่นๆ				4,000	4,000				
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1						
		รวมเงิน					747,200	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		2.17 รถเกี่ย CHAMPION / 710A-3									
		หมายเลข ทบ.36458 หมายเลขงาน HD-321-64-OS ของหน่วย ช.3 พัน.302									
		1) ระบบเครื่องยนต์				66,600	66,600				
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				37,000	37,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ตัว	1						
		3) ระบบบังคับเลี้ยว				22,000	22,000				
		- ซ่อมปั้มพวงมาลัย		ลูก	1						
		- ซ่อมลูกหมากคันชัก-คันส่ง		ลูก	2						
		- ซ่อมกระปุกพวงมาลัย		ลูก	1						
		4) ระบบไฟฟ้า				156,700	156,700				
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดกล่องควบคุมเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมโซลินอยด์เกียร์		ตัว	5						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่าง		ดวง	6						
		- เปลี่ยนชุดแดร		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทซ์ไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟไซเรน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์		ตัว	9						
		5) ระบบไฮดรอลิค	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม			184,500	184,500				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเซ็นเตอร์จ้อย		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค		ลูก	1						
		- ซ่อมชุดคอนโทรลวาล์ว พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		6) ระบบเกียร์				172,500	172,500				
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแผ่นฝัด-ลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนรองรับเพลากเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		7) ระบบเบรก				30,000	30,000				
		- เปลี่ยนแผ่นฝัด-ลิ้น		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มเบรก		ตัว	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		8) ระบบคลัง				71,500	71,500				
		- เปลี่ยนแผ่นฟีด-ลีน คลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ตัว	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์บน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ตัว	1						
		- เปลี่ยนกระบอกคลัทช์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ตัว	1						
		9) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		10) อื่นๆ				46,600	46,600				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนมูมิใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนฟันคราด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		รวมเงิน					822,400	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2.18 รถไฟฟ้าส่องสว่าง CHASE ENTERPRISE / KRAFT EFV9									
		หมายเลข ทบ.30485 หมายเลขงาน HD-322-64-OS ของหน่วย พล.พัฒนา 3									
		1) ระบบเครื่องยนต์				46,750	46,750				
		- ซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อมหัวฉีด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	4						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนกรองอากาศ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์		ชุด	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				31,700	31,700				
		- ซ่อมหม้อน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		อัน	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ		หม้อ	1						
		3) ระบบเบรก				35,000	35,000				
		- ซ่อมวาล์วลมเบรก	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ตัว	1						
		- เปลี่ยนผ้าเบรก	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกที่ล้อ		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก		ลูก	1						
		4) ระบบคลัทช์				35,000	35,000				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- ซ่อมจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		5) ระบบไฟฟ้า				40,000	40,000				
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนหลอดไฟหน้า		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟเลี้ยวหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟหรี		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน		ลูก	1						
		6) ระบบเครื่องยนต์ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)				46,750	46,750				
		- ซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อมหัวฉีด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	4						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์		ชุด	1						
		7) ระบบระบายความร้อน				19,700	19,700				
		- ซ่อมหม้อน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		อัน	1						
		8) ชุดโคมไฟส่องสว่าง				166,500	166,500				
		- ซ่อมชุดควบคุม		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟ		ชุด	1						
		- ซ่อมเสากระบอกไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		9) ระบบควบคุมอุณหภูมิ - ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน 10) ปะผุ, ฟันสี - ปะผุ, ฟันสีใหม่ทั้งคัน 11) อื่นๆ - เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา - เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน <p style="text-align: center;">รวมเงิน</p>	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1	35,000	35,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
				คัน	1	30,000	30,000				
				บาน	2	6,600	6,600				
				ชุด	1						
							493,000				
		2.19 รถลากถางขนาดเบาตีนเปิด KOMATSU / D53P-17 หมายเลข ทบ.21595 หมายเลขงาน HD-125-64-OS ของหน่วย ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 1) ระบบเครื่องยนต์ - เปลี่ยนสายพาน - เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ - เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง - ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง - ซ่อม และทดสอบหัวฉีด - เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง 2) ระบบระบายความร้อน - ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด - เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			54,600	54,600				
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ชุด	1						
				ลูก	1						
			หัว	6							
			ตัว	1							
						50,000	50,000				
				ชุด	1						
				ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบไฮดรอลิค				112,100	112,100				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		4) ระบบเกียร์ทดส่งกำลัง				147,700	147,700				
		- เปลี่ยนแผ่นฟีด-ลิ้น	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลและประเก็นกันน้ำมัน	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดคอนโทรลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มเกียร์		ชุด	1						
		5) ระบบเครื่องล่าง				249,000	249,000				
		- เปลี่ยนล้อกดสายพาน		ลูก	12						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						
		- เปลี่ยนล้อนำ		ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน๊อต		ชุด	2						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก		ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลห้องเฟืองขับเคลื่อนท้าย		ชุด	2						
		6) ระบบไฟฟ้า				60,200	60,200				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์กุญแจ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟตัดเบตเตอรี่	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิทช์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจ์วัดที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ		ชุด	1						
		7) ใบมีด				95,000	95,000				
		- ซ่อมโครงใบมีด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนมุมใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดกว้านท้าย พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		8) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		9) อื่นๆ				21,500	21,500				
		- เปลี่ยนกระจกมองหลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมโครงหลังคา	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1			ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	บาน	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		รวมเงิน					825,100				
		2.20 รถยนต์บรรทุกเท้าย 10 ตัน 6X4 NISSAN / CW30MHR-E									
		หมายเลข ทบ.21652 หมายเลขงาน HD-127-64-OS ของหน่วย ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)									
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6	218,700	218,700				
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลาราวล้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- ซ่อมปั้มลม		ลูก	1						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				32,500	32,500				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนหม้อพักน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบเบรก				57,000	57,000				
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแม่ปั้มเบรกตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกล้อหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันเบรคหน้า - หลัง		เส้น	4						
		4) ระบบคลัทช์				33,700	33,700				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- ซ่อมชุดจานกดคลัทช์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนลูกปืนปลายเกียร์		ลูก	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- เปลี่ยนสายอ่อนน้ำมันคลัทช์		เส้น	1						
		5) ระบบเกียร์				104,500	104,500				
		- เปลี่ยนชุดปะเก็นเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมชุดเฟืองเกียร์	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดชิงโครเมียม		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดก้ามปูเกียร์		ชุด	1						
		6) ระบบไฮดรอลิค				41,000	41,000				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกยกดรัม		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์		ลูก	1						
		- ซ่อมแกนกระบอกยกดรัม		ชุด	1						
		7) ระบบช่วงล่าง				43,200	43,200				
		- เปลี่ยนโช้คอัพหน้า		ตัว	2						
		- เปลี่ยนลูกยางรับแรงบิด		ลูก	12						
		- เปลี่ยนซีลล้อหน้า - หลัง		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกยางกันกระแทก		ลูก	4						
		- ซ่อมชุดประคองแหนบหลัง		ชุด	2						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		8) ระบบไฟฟ้า				54,100	54,100				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างหน้า		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้า พร้อมอุปกรณ์		ชุด	2						
		- เปลี่ยนชุดโคมไฟท้าย		ชุด	2						
		- เปลี่ยนไฟหริ่บนหลังคา	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ดวง	4						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนแตร		ลูก	1						
		9) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				39,000	39,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรงผ้าป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		- ซ่อมประตูห้องพลขับ พร้อมอุปกรณ์		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ - ผู้ช่วยพลขับ		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะหลัง (เบาะเสริม)		ตัว	1						
		10) กระบะ				51,500	51,500				
		- ซ่อมกระบะท้ายทั้งชุด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดขอเกี่ยวกระบะท้าย		ชุด	1						
		11) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		12) พ่นสี	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	คัน	1	35,000	35,000	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		- พ่นสีใหม่ทั้งคัน									
		13) อื่นๆ									
		- เปลี่ยนยางบังโคลนหน้า-หลัง		ชุด	1	4,000	4,000				
		รวมเงิน					764,200				
		2.21 รถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ ISUZU / NPR66LX5									
		หมายเลข ทบ.29401 หมายเลขงาน HD-323-64-OS ของหน่วย ร้อย.ช.ชบร.สนาม									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				210,850	210,850				
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนสลักลูกสูบ		ชุด	4						
		- เปลี่ยนแบร็งก์้านสูบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแบร็งก์เพลลาข้อเหวี่ยง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนกันรุนเพลลาข้อเหวี่ยง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชเพลลาลูกเบี้ยว		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนบ่าวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี-ไอเสีย		ชุด	1						
		- เปลี่ยนปะเก็นชุดใหญ่พร้อมซีล		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมหัวฉีด		ชุด	4						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์		ชุด	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				30,000	30,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	อัน	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบายพาส	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		3) ระบบเบรก				35,000	35,000				
		- ซ่อมวาล์วลมเบรก		ตัว	1						
		- เปลี่ยนผ้าเบรก		ชุด	1						
		- ซ่อมกระบอกเบรกที่ล้อ		ชุด	1						
		- ซ่อมหม้อลมเบรก		ลูก	1						
		4) ระบบคลัทช์				35,000	35,000				
		- เปลี่ยนแผ่นคลัทช์		แผ่น	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนกดคลัทช์		ชุด	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวบน		ตัว	1						
		- ซ่อมแม่ปั้มคลัทช์ตัวล่าง		ตัว	1						
		- ซ่อมจานกดคลัทช์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		5) ระบบไฟฟ้า				40,600	40,600				
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมไดชาร์จ		ลูก	1						
		- ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนหลอดไฟหน้า		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟเลี้ยวหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดไฟหรี		ชุด	1						
		- ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำฝน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ลูก	1						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ลูก	1						
		6) ระบบเครื่องยนต์บนรถโรงงาน				130,000	130,000				
		- ซ่อมท่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		ชุด	1						
		- ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		ชุด	1						
		7) หัวแก้งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				34,000	34,000				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย - ขวา		บาน	2						
		- ซ่อมหลังคา พร้อมกรุฝ้าป้องกันความร้อน		ชุด	1						
		- ซ่อมประตูห้องพลขับ พร้อมอุปกรณ์		บาน	2						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ - ผู้ช่วยพลขับ		ชุด	1						
		8) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				50,000	50,000				
		- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		9) ปะผุ, ฟันสี				35,000	35,000				
		- ปะผุ, ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		10) อื่นๆ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม			3,800	3,800	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	บาน	2						
		- เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน		ชุด	1						
		รวมเงิน					604,250				
		2.22 รถลากถางขนาดกลาง KOMATSU / D85E-SS-2A									
		หมายเลข ทบ.27116 หมายเลขงาน HD-128-64-OS ของหน่วย กศษ.2 กส.ทบ.									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				238,500	238,500				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนบูชเพลาราวล้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูลเลอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนประเก็นชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั้มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั้มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน				50,000	50,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบไฮดรอลิค				97,100	97,100				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั้มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		4) ระบบเกียร์ทดส่งกำลัง				147,700	147,700				
		- เปลี่ยนแผ่นฝัด-ลิ้น		ชุด	1						
		- เปลี่ยนซีลและประเก็นกันน้ำมัน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดลูกปืนเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดคอนโทรลเกียร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเกียร์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- ซ่อมปั๊มเกียร์		ชุด	1						
		5) ระบบไฟฟ้า				60,200	60,200				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิตช์กุญแจ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิตช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิตช์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนแก๊จวัดที่ขำรูด	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนชุดพิวส์ทั้งระบบ	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		6) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				58,500	58,500				
		- เปลี่ยนกระจกมองข้างซ้าย-ขวา		บาน	2						
		- เปลี่ยนกระจกที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		- ปะผุหัวแก๊ง		ชุด	1						
		7) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				35,000	35,000				
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		8) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		9) อื่นๆ				21,500	21,500				
		- เปลี่ยนกระจกมองหลัง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมโครงหลังคา		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		- เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน		ชุด	1						
		รวมเงิน					743,500	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		2.23 รถถากถางขนาดกลาง KOMATSU / D85E-SS-2A									
		หมายเลข ทบ.69755 หมายเลขงาน HD-129-64-OS ของหน่วย กสข.3 กส.ทบ.									
		1) ระบบเครื่องยนต์ (OVERHAUL)				238,500	238,500				
		- เปลี่ยนแหวนลูกสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนลูกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนปลอกสูบ		ลูก	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนแบริ่งเมนกันรุน,แบริ่งเมน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วไอดี	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	6						
		- เปลี่ยนวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปั๊วก้านสูบ		ชุด	6						
		- เปลี่ยนปั๊วเพลาารวาล์ว		ชุด	1						
		- เปลี่ยนออยคูเลเตอร์		ชุด	1						

ลำดับ	หมวด ประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนประกันชุด OVERHAUL		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายพาน		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองอากาศทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง		ชุด	1						
		- ซ่อม และทดสอบปั๊มเชื้อเพลิง		ลูก	1						
		- ซ่อม และทดสอบหัวฉีด		หัว	6						
		- เปลี่ยนปั๊มมือเชื้อเพลิง		ตัว	1						
		2) ระบบระบายความร้อน	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.			50,000	50,000				
		- ซ่อมหม้อน้ำพร้อมฝาปิด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน-ล่าง		ชุด	1						
		- เปลี่ยนวาล์วน้ำ		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มน้ำ		ชุด	1						
		3) ระบบไฮดรอลิค				112,100	112,100				
		- เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคทั้งระบบ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฮดรอลิคที่ชำรุด		ชุด	1						
		- ซ่อมปั๊มไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค		ชุด	1						
		- ซ่อมคอนโทรลวาล์ว		ลูก	1						
		4) ระบบเครื่องล่าง				219,000	219,000				
		- เปลี่ยนล้อยกสายพาน		ลูก	12						
		- เปลี่ยนล้อรับสายพาน		ลูก	4						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนล้อนำ		ลูก	2						
		- เปลี่ยนเฟืองขับสายพานพร้อมน็อต		ชุด	2						
		- เปลี่ยนซีลปรับแทรก		ชุด	2						
		5) ระบบไฟฟ้า				60,000	60,000				
		- เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ท		ลูก	1						
		- เปลี่ยนไดชาร์จ		ลูก	1						
		- เปลี่ยนสวิตช์กุญแจ		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิตช์ไฟตัดเบตเตอร์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนไฟส่องสว่างหน้า-หลัง	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม	ชุด	1						
		- เปลี่ยนสวิตช์ไฟส่องสว่างที่ขำรูด	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- เปลี่ยนเกจวัดที่ขำรูด		ชุด	1						
		- เปลี่ยนสายไฟที่ขำรูด		ชุด	1						
		6) หัวแก๊งและอุปกรณ์ภายในห้องพลขับ				29,500	29,500				
		- เปลี่ยนกระจกที่ขำรูด		ชุด	1						
		- ซ่อมชุดแผงประตูพร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- ซ่อมผ้ากรูภายใน		ชุด	1						
		- ซ่อมเบาะนั่งพลขับ		ชุด	1						
		7) ระบบควบคุมอุณหภูมิ				35,000	35,000				
		- ซ่อมระบบควบคุมอุณหภูมิ		ชุด	1						
		พร้อมฟิล์มป้องกันความร้อน									
		8) ใบมีด				60,000	60,000				
		- ซ่อมโครงใบมีด		ชุด	1						

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา ส่งมอบ	หมายเหตุ
		- เปลี่ยนนมใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		- เปลี่ยนใบมีด พร้อมอุปกรณ์		ชุด	1						
		9) ฟันสี				35,000	35,000				
		- ฟันสีใหม่ทั้งคัน		คัน	1						
		10) อื่นๆ	ใช้รายละเอียดการจ้างซ่อม			21,500	21,500				
		- เปลี่ยนกระจกมองหลัง	แทนคุณลักษณะเฉพาะ สป.	ชุด	1						
		- ซ่อมท่อไอเสีย		ชุด	1						
		- ซ่อมโครงหลังคา		ชุด	1						
		- ซ่อมฝาปิดเครื่องยนต์		บาน	1						
		- เปลี่ยนใบปิดน้ำฝน		ชุด	1						
		รวมเงิน					860,600	ก.พ. 65	50 วัน	ไม่เกิน 60 วัน	ส.
		รวมรายการจ้างซ่อมยุทธโปกรณ์ สาย ช. เป็นเงินทั้งสิ้น					16,982,800				
		รวมทั้งหมด 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น					18,000,000				

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.ท.

(กฤติพจน์ หลาวเพชร)

หน.กทบ.กช.

ม.ค. 65

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ)

ผอ.กปช.กช.

ม.ค. 65

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อนวัช พจนวรพงษ์)

ผอ.กทบ.กช.

ม.ค. 65